

**INFORME DE PRÁCTICAS LABORALES PARA OPTAR EL GRADO DE
INGENIERÍA CIVIL**

**CESAR ANDRES ALVAREZ BOTELLO
PRACTICANTE**

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META UNIMETA
ESCUELA DE INGENIERIAS
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL
INFORME FINAL PRACTICA
LABORAL VILAVICENCIO- META
2021-B
FECHA 23/11/2021**

**APOYO AL AREA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
DEPORTE Y RECREACION (IMDER), REFERENTE A LOS PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
DEL MUNICIPIO.**

**CESAR ANDRES ALVAREZ BOTELLO
PRACTICANTE**

**LUIS FERNANDO DIAS CRUZ
MONITOR PRÁCTICAS LABORALES**

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META UNIMETA
ESCUELA DE INGENIERIAS
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL
INFORME FINAL PRACTICA
LABORAL VILLAVICENCIO – META
2021-B
FECHA 23/11/2021**

Contenido

1. Introducción.....	4
2. Reseña histórica de escenario de la práctica.....	5
3. Plan estratégico del escenario de la práctica:	5
3.1 Misión.....	5
3.2 Visión	5
3.4 Objetivos	6
3.5 Metas	6
4. Descripción de funciones y procedimientos desarrollados	6
5. Objetivos del practicante	10
5.2 Objetivos específicos	11
6. Metas del practicante	11
7. Diagnóstico y problemáticas detectadas al iniciar las prácticas	11
8. Matriz DOFA.....	11
<i>Tabla 1. Matriz DOFA</i>	12
<i>Tabla 2. Análisis de la matriz DOFA</i>	12
9. PLAN DE MEJORA.....	13
<i>Tabla 3. Plan de mejora</i>	13
10. Aportes y sugerencias realizadas durante la práctica,	13
11. producto como resultados a los aportes.....	14
Ilustración 1. Ficha de caracterización	15
Ilustración 2. Ficha de caracterización	15
Ilustración 3: ficha de caracterización.....	16
ilustración 4. Conservaciones de la comunidad	16
Ilustración 6. Recolección de datos.....	17
Ilustración 8. Formato de presupuestos	17
Ilustración 9. Memoria de calculo.....	18
Ilustración 10. Lista de precios sim 2021	18
Ilustración 11. Daños observados	19
Ilustración 13. Informes de poda	19
Ilustración 14. Informe de gestión	20
Ilustración 15. Registro de poda	20

Ilustración 17. Registro de poda	21
ilustración 19. daños encontrados.....	21
ilustración 20. Carque de información.....	22
Ilustración 22. Cargue de información	22
Ilustración 26. presupuesto de suministro de herramientas	23
Ilustración 27. Presupuesto de suministro de herramientas	24
12. Evidencia de la ejecución total del plan de práctica en porcentaje (Cuadro de cumplimiento de todas las actividades propuestas).....	25
Tabla 4. Cronograma de actividades del mes de septiembre.....	25
Tabla 5 Cronograma de Actividades Prácticas Profesionales mes de octubre	26
Tabla 6 Cronograma de Actividades Prácticas Profesionales mes de noviembre.....	27
13. Normatividad externa e interna que rige al escenario de práctica.	28
Tabla 7.....	28
14. Certificación de terminación de la práctica expedida por el escenario de práctica (escanear y anexar). .	29
Ilustración 28. Certificado expedido por el escenario de practicas.....	29
16. Conclusiones.....	30
17. Bibliografía.....	31

1. Introducción

Las prácticas laborales es un espacio que le brindan a los futuro profesionales para que pongan en práctica lo aprendido en el aula de clase y así terminar la formación profesional. En el documento se mira reflejado el desarrollo de las pasantías del estudiante en un periodo comprendido entre el

30/08/2021 y el día 12/11/2021 y siempre llevando al cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo No.003 por (UNIMETA, 2020) y plasmado en el cronograma de actividades establecido para la práctica. En el instituto municipal de deporte y recreación es importante tener personal de apoyo (pasante) para hacer parte de la formación en el campo laboral, brindando las herramientas necesarias para contribuir en la formación de profesionales idóneos, eficientes, pero también responsables en la entrega de tareas asignadas y con servicio a la sociedad

2. Reseña histórica de escenario de la práctica

“mediante Acuerdo 057 del 9 de agosto de 1995, se creó el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO, "IMDER", modificado por el Acuerdo 040 del 10 de agosto de 1998 y en su artículo 2 se determine la conformación de los integrantes de la Junta Directiva del IMDER, atendiendo los lineamientos del artículo 71 de la Ley 181 del 18 de enero de 1995. ” (Ministerio de educación, 1995)

3. Plan estratégico del escenario de la práctica:

3.1 Misión

“EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN, “IMDER”, como ente descentralizado tiene la misión de promover el deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante la planeación, ejecución de programas y proyectos articulados con el Plan de Gobierno, el cual está direccionado a satisfacer las necesidades de los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la gestión transparente, eficaz y eficiente de los procesos, orientado por un talento humano idóneo comprometido en la optimización de recursos económicos, tecnológicos y de los escenarios deportivos y recreativos” (Imder, Villavicencio, 2021)

3.2 Visión

“El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio “IMDER”, será líder en desarrollo de los procesos de iniciación, fomento y práctica del deporte, la recreación, actividad

física, aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y la educación extraescolar, en busca de fomentar mejores hábitos de vida saludable que permita una transformación social, orientada a la calidad de vida y al mejoramiento de la capacidad física de cada individuo y los niveles de competencia en el deporte en los diferentes grupos poblacionales.” (Imder, Villavicencio, 2021)

3.4 Objetivos

- Fortalecimiento de los procesos de autoevaluación y autorregulación con miras al mejoramiento continuo de su gestión y el cumplimiento de los requisitos legales y demás suscritos en el Instituto.
- Formular planes, programas y proyectos orientados hacia la gestión de la cultura recreativa y deportiva promoviendo la participación de la comunidad villavicencense.
- Aumentar la satisfacción de la comunidad mediante la prestación de un servicio eficiente y oportuno que permita el cumplimiento requerimientos y/o necesidades.
- Prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes y enfermedades laborales de los funcionarios y contratistas mediante la implementación de programas orientados a la Gestión Seguridad Salud en el Trabajo.
- Mejorar continuamente los procesos institucionales con el fin de atender las necesidades del entorno y la integración de los requisitos del Sistema Integrado.

3.5 Metas

4. Descripción de funciones y procedimientos desarrollados

- Organizar las fichas de caracterización de los escenarios deportivos, de acuerdo a la comuna correspondiente en el nuevo plan de ordenamiento territorial. Estuvo a cargo de la organización de las comunas 2,3,5,8,9. fecha de actividad 23 y 24 de 08 del 2021
- adecuar la memoria de cálculo de los escenarios deportivos Montecarlo, Hacaritama, carilina. como apoyo al trabajo del técnico de ingeniería del IMDER. Fecha de actividad 25/08/2021
- organizar los escenarios que cada compañero se iba hacer responsable para el desarrollo de las practicas el cual me correspondió la comuna 2 y la comuna 5. fecha de actividad 26/08/2021
- salida de campo y recolección de datos para sacarles el presupuesto de mantenimiento a los

escenarios deportivos (placa las palmas y placa nuevo milenio) etapa una de la esperanza.

Fecha de la actividad 27/08/2021

- crear la tabla de presupuesto para el mantenimiento del escenario deportivo placa las palmas. fecha de la actividad 30/08/2021 y 31/08/2021
- actualización de la ficha de caracterización del escenario las palmas etapa 1 de la esperanza. Fecha 01/09/2021
- salida de campo y recolección de datos para crear la tabla de presupuestos y la memoria de cálculo para el mantenimiento del escenario deportivo (polideportivo) del barrio Ariguaní. Fecha 02/09/2021
- creación de la tabla de presupuesto para el mantenimiento del barrio Ariguaní. Fecha 03/09/2021
- creación de las memorias de cálculo acordes a la tabla de presupuesto del barrio Ariguaní. Fecha 06/09/2021
- organizar las fotos de evidencia de las memorias de cálculo del escenario (12 de octubre, villa Mérida, kipás, santa fe). FECHA 07/09/2021
- apoyo a la salida de campo a los escenarios del barrio nueva Colombia (canchas de arena) para la creación de las fichas de caracterización, Comuna 4. Fecha 08/09/2021
- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización he identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (dos mil, cantarrana II) comuna 5. fecha 09/09/2021
- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización o creación de fichas no existentes he identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (nueva floresta, bello horizonte) de la comuna 5. fecha 10/09/2021
- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (el remanso, etapa dos de villa Ortiz) de la comuna

5. fecha 13/09/2021

- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar el estado del escenario, identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (placa deportivo parque el 8, polideportivo el estero) de la comuna 5. fecha 14/09/2021
- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización o creación de fichas no existentes he identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (placas deportivas macunaima 1,2,3) de la comuna 5. fecha 15/09/2021
- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (placa deportiva Vizcaya, polideportivo Vizcaya) de la comuna 5. fecha 16/09/2021
- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (placa deportiva hacaritama, polideportivo hacaritama) de la comuna 5. fecha 17/09/2021
- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (polideportivo estero dos, polideportivo villa Alejandra) de la comuna 5. Fecha 20/09/2021
- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (placa deportiva divino niño, polideportivo hay mi llanura) de la comuna 5. fecha 21/09/2021
- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles

para poda en los escenarios deportivos (polideportivo villa Joana, polideportivo Guadalajara) de la comuna 5. fecha 22/09/2021

- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (polideportivo Cataluña, placa deportiva Cataluña) de la comuna 5. fecha 23/09/2021
- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (polideportivo Danubio, placa deportiva villa helena) de la comuna 5. fecha 24/09/2021
- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (placa deportiva 1y2 camelia, polideportivo camelias) de la comuna 5. fecha 27/09/2021
- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (polideportivos maracos, polideportiva pinilla) de la comuna 5. fecha 28/09/2021
- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (polideportivo el encanto, rodeo) de la comuna 5. fecha 29/09/2021
- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (placa deportiva kipás, cancha de arena y paca deportiva villa Samper) de la comuna 5. fecha 30/09/2021
- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización

o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (placa deportiva coralina, polideportivo la sabana) de la comuna 5. fecha 01/10/2021

- salida de campo, recolección de datos para la actualización de las fichas de caracterización o creación de fichas no existentes he identificar el estado del escenario, identificar árboles para poda en los escenarios deportivos (polideportivo villa Mérida, polideportivo gaviotas) de la comuna 5. fecha 04/10/2021
- se recibió una capacitación para cargar la información del estado actual de los escenarios visitados para el departamento de observatorio y de esta forma poder identificar los mas afectados para realizarles el mantenimiento el proxí año. Fecha 07/10/2021
- monte de información a la plataforma, del departamento de observatorio del instituto. Fecha 8 y 11 de 10/2021
- unificación de presupuesto de los escenarios (el poblado, monte Carlo, el caudal oriental) con sus respectivas memorias de cálculo. Fecha 12/10/2021
- apoyo para la creación de las especificaciones técnicas de los escenarios que se van a intervenir. Fecha 13 y 14/10/2021
- apoyo al profesional encargado en la creación de las fichas técnicas con respecto a una licitación que se adelanta en el instituto
- verificación en el presupuesto de suministro de implementos de mantenimiento a las canchas sintéticas con respecto a una licitación necesita ejecutar (se verifico que los precios no contemplaran el impuesto IVA)
- visitas a campo en la comuna 1,2,6 para la actualización de las fichas de caracterización apoyo al profesional encargado, se visitar la comuna 3 de ciudad de Villavicencio

5 Objetivos del practicante

5.1 Objetivo general

- Dar cumplimiento a las actividades asignadas en el cronograma de actividad durante la

etapa de las prácticas y cumplir en los plazos establecidos

5.2 Objetivos específicos

- Realizar visitas técnicas a los escenarios deportivos de las comunas 2 y 5
- Dar el diagnóstico del estado de los escenarios de las comunas 2 y 5
- Actualizar las fichas de caracterización de cada escenario de las comunas 2 y 5
- Crear las fichas de caracterización de los escenarios que no la tengan en estas dos comunas
- Elaborar la tabla de presupuesto y las memorias de cálculo de los escenarios de las comunas 2 y 5 que sean requeridos por el instituto

6. Metas del practicante

- Dar cumplimiento a las actividades del cronograma en el tiempo de las practicas
- Adquirir conocimiento como ingeniero civil en el bienestar de los escenarios, ya que estos escenarios son muy útiles para las comunidades
- Realizar visitas a los escenarios que me asignaron para dar un diagnóstico del estado
- Entregar las fichas técnicas de los escenarios creadas las que no lo tenga y actualizadas los que ya la tengan
- Ubicarlos exactamente en un mapa para facilitar las visitas

7. Diagnóstico y problemáticas detectadas al iniciar las prácticas

El instituto municipal de deporte y recreación de Villavicencio IMDER no cuenta con un plan de monitoreo de los escenarios para llevar a cabo un control de deterioro de los distintos escenarios deportivos, con un plan de monitoreo se podría escoger más asertivamente los escenarios para llevar a cabo el plan de mejora y mantenimiento preventivo. Al no tener la ubicación de los escenarios en un mapa es más complejo llevar a cabo las visitas

8. Matriz DOFA

Empresa

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio (IMDER)

Problema

Falta de un control o monitoreo de los escenarios e infraestructura que está a cargo del Instituto y un formato de evaluación o valoración del estado de las instalaciones para asignar prioridades a un posterior plan de mantenimiento.

Tabla 1. Matriz DOFA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - Inversiones, relativamente, considerables para mejora de atención y gestión de la entidad. - Inventario real de escenarios deportivos ligado a los planes de inversión. - Talento Humano profesionalmente apto y, disposición y aceptación a los cambios propuestos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiempo, relativamente, corto para asegurar que las propuestas permanezcan durante el tiempo que se tiene propuesto. - Ejecución de la propuesta podría estar sujeta a temas presupuestales o de ejecución. - Se requiere tiempo y disposición del personal para la participación de la población en las propuestas planteadas.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Inversiones en mejorar los procesos de la entidad. - Implementación de nuevas tecnologías y gestión ante las problemáticas planteadas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Burocracia puede demorar la implementación de los cambios propuestos. - Cambios de administración podrían afectar la duración de las propuestas. - Demoras burocráticas en contratos de mantenimiento pueden desmotivar o desmejorar la percepción sobre las propuestas planteadas. - Falta de cultura ciudadano ante cultura cuidado y denuncia de daños a infraestructura deportiva.

Fuente: autoría propia

Tabla 2. Análisis de la matriz DOFA

ESTRATEGIAS	
FORTALEZAS – OPORTUNIDADES	FORTALEZAS – AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilidad del recurso humano para ejecutar las 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicación oportuna con el superior para poder llegar a

<p>propuestas requeridas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disposición de recurso tecnológico, tiempo y libertad para la ejecución de propuestas. 	<p>acuerdos sobre la implementación de las propuestas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de los formatos o instrumento planteado con un respaldo en la nube
DEBILIDADES – OPORTUNIDADES	DEBILIDADES - AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar un organigrama y un cronograma de tareas para socializar con el recurso humano. - Visita presencial a los escenarios e infraestructura deportiva del Instituto. - Mejorar los canales de comunicación del Instituto con la población para que los mismos denuncien el estado de la infraestructura deportiva y agilizar la fase de evaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Socialización con el recurso humano para su implementación - Elaborar un formato, con respaldo en web, que evalúe el estado de la infraestructura deportiva. - Formato que asigne una puntuación prioritaria para los futuros planes de mantenimiento. - Elaboración de un conducto regular para la atención al usuario con respecto a las propuestas o denuncias

Fuente: autoría propia

9. PLAN DE MEJORA

Tabla 3. Plan de mejora

FALENCIA	PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR
no tiene plan de visita a escenarios	Plan de visita periódica a los escenarios	Realizar las visitas a escenarios cada 6 meses	El estado actual de los escenarios he identificar los más afectados	Corto plazo
No existe una base de datos en físico ni digital	Controlar la información física	Crear un archivo para guardar información digital y física	Lista de información digitalizada	Corto plazo
No se cuenta con los escenarios plenamente identificados	Se planea ubicarlos en un mapa	Ubicarlos satelitalmente o con coordenadas GPS	Avance en la localización	Corto plazo

Fuente: autoría propia

10. Aportes y sugerencias realizadas durante la práctica, que hayan servido para el desarrollo y crecimiento del escenario de práctica para hacerlo más competitivo.

- Se actualizaron las fichas de caracterización de los escenarios asignados los cuales fueron la comuna (1,2,5,6,9) del municipio de Villavicencio donde se tuvo que hacer una visita a todos los escenarios para verificar medidas, y hacer un nuevo registro fotográfico e identificar los daños presentados para dar un informe de gestión al instituto de deporte
- Algunos escenarios no contaban con la ficha de caracterización, se les tubo que crear dicha ficha para que el instituto tengo una base de datos completa de los escenarios
- Se realizó un listado de los escenarios que requerían intervención o mantenimiento de manera urgente para tenerlos como prioridad en el nuevo plan de mejoramiento de los escenarios
- Toda la información recolectada de los escenarios se elevó al observatorio del instituto donde se daba un diagnóstico del estado de los escenarios. Para así mismo tener una base de datos donde reposa la información y estado actual de los escenarios deportivos de la ciudad de Villavicencio
- Se sugiere al instituto hacer visitas periódicas para identificar los daños y así se evitan riesgos en los usuarios de los escenarios deportivos. Ya que al no realizar dichas visitas no se es posible identificar los daños o deterioro como los que se encontraron en algunos escenarios durante las visitas de campo para la actualización de las fichas de caracterización

11. producto como resultados a los aportes que el practicante allá realizado en plan de mejoramiento de los procesos de acuerdo a la empresa

11.1 actualización de la ficha de caracterización de los escenarios y creación de las fichas no existentes

Ilustración 1. Ficha de caracterización

IMDER		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO "IMDER"				Villavicencio	
		NIT 822000538-2				CAMBIA CONTIGO	
ESCENARIO DEPORTIVO CAMBULOS							
1. Ubicación Especial	Departamento		META		Dirección	CARRERA 48 CALLE 44, FRENTE AL CONJUNTO CAMBULOS III	
	Ciudad		VILLAVICENCIO				
	Comuna / Corregimiento		COMUNA # 1		Nombre del lugar	CAMBULOS	
	Barrio / Vereda		BARRIO CAMBULOS				
	Orientación		Descripción de la ubicación: SUBIENDO POR LA VIA ANTIGUA CON SALIDA A BOGOTÁ, A MANO DERECHA DESPUES DEL SEGUNDO PASO PEATONAL ELEVADO, A 150 METROS, FRENTE AL CONJUNTO LOS CAMBULOS III				
Fotografía satelital 1.1		Fotografía satelital 1.2					
2. Administración y Legalidad	Administrado por		Tipo de préstamo		Datos legales		
	IMDER		Libre uso		Escritura Pública N° EL BARRIO NO ESTA LEGALIZADO, TAMPOCO EL ESCENARIO		
	JAC		X		Cédula catastral N°		
	Comunera				Matrícula Inmobiliaria N°		
	Concesión		Convenio		Descripción del uso: El uso es libre por parte de la comunidad sin solicitudes previas y ningún procedimiento o trámite, no se realiza cobro alguno.		
Mixta		No sabe					
No sabe		Otro					
Fotografía general 2.1		Fotografía general 2.2					
3. Tipología de los Escenarios	Naturaleza del Área		Deportivos		Recreativos		
	Deportiva		Placa		Parque barrial		
	Recreativa		Placa cubierto		Zona verde		
	Recreo - Deportiva		X Polideportiva		Parque infantil		
	Usos		X Fútbol		X Baloncesto		
		X Microfútbol		X Voleibol			
Otro, cuál		Descripción del uso: Se utiliza para practicas de microfútbol y en ocasiones otras actividades recreo-deportivas. Tienen delimitado un terreno de baloncesto y de voleibol pero no tiene tablero ni aro, no postes voleibol, no portería de micro futbol					
Fotografía 3.1		Fotografía 3.2					

Fuente: formato manejado por el IMDER

Ilustración 2. Ficha de caracterización

ITEMS	TIPO	Marque con X		Estado Físico			Observaciones	Fotografía 4.1	Fotografía 4.2
		SI	NO	Malo	Regular	Bueno			
Fondo deportivo (piso)	Concreto	X		X			El fondo deportivo esta deteriorado con desvíves, empozamiento de agua y separación de las juntas	Fotografía 4.1	Fotografía 4.2
	Grasas								
	Arena								
	Sintética								
	Baldosa								
Cerramiento	Malla	X				X	Cerramiento solo por los limites del Fondo	Fotografía 4.3	Fotografía 4.4
	Pared	X				X			
Iluminación	Artificial	X				X	No tiene gradería solo un escalon de concreto por uno de los laterales	Fotografía 5.1	Fotografía 5.2
	Natural	X				X			
Graderías	Concreto		X				Por la ubicación del escenario tiene en la zona todos los servicios, pero el escenario cuenta solo con el servicio de electricidad como parte del alumbrado publico con 4 lamparas funcionando,	Fotografía 5.3	Fotografía 5.4
	Metálica								
Cubierta	Otras							Fotografía 6.1	Fotografía 6.2
	Asfalto								
	Telas								
	Canales								
	Bajantes								
ITEMS	TIPO	Marque con X		Estado Físico			Observaciones	Fotografía 6.1	Fotografía 6.2
		SI	NO	Malo	Regular	Bueno			
Alumbrado	Demarcación	X					La placa esta sin pintar, la superficie, con juntas levantadas y algunas grietas	Fotografía 6.1	Fotografía 6.2
	Área								
	Ancho								
	Largo								
Aparcadero	Pintura superficie		X					Fotografía 6.1	Fotografía 6.2
	Área								
	Ancho								
	Largo								

Fuente: formato manejado por el IMDER

Ilustración 3: ficha de caracterización

Campo de Juego	Pintura superficie					Cancha de microfútbol y baloncesto de 14 x 25,7 cancha de voleibol de 9 x18	Fotografía 6.3	Fotografía 6.4
	Área	359,8	Medida en mts ²					
	Ancho	14	Medida en mts					
Cerramiento	Largo	25,7	Medida en mts			El cerramiento con muro de cemento y malla.	Fotografía 7.1	Fotografía 7.2
	Pintura superficie	x	x					
	Áreas demarcadas							
Graderías	Alto	3	Medida en mts			No tien grada asolo un escalon o muro de cemento por uno de los laterales con capacidad para 14 personas.	Fotografía 7.3	Fotografía 7.4
	Largo	50	Medida en mts					
	Pintura superficie	x						
	Áreas demarcadas							
	Cantidad	1	Número existentes y numero de filas por cada graderia					
Parqueadero	Alto	0.50	Medida en mts			Tien rampas para acceder al escenario por lo laterales, como espectador pero no la cancha de juego	Fotografía 7.3	Fotografía 7.4
	Largo	8	Medida en mts					
	Aforo	14	Especificar la cantidad de personas que caben sentadas					
	Automoviles	x						
	Capacidad							
	Motocicletas	x						
	Capacidad							

ITEMS	Marque con X		Estado Físico			Observaciones
	SI	NO	Malo	Regular	Bueno	
Mobiliarios Deportivos	x					la proteccion solo con pared y malla por el fondo, No tiene postes para voleibol
División/proteccion (baranda, reja, malla)	x				x	
Señalización	x					
Punto de aseo	x					
Zona Verde	x					
Bodegas	x					
Cuarto útil	x					
Evacuación		x				
Otros						
Enfoque Diferencial	Rampas para personas en silla de ruedas					Tien rampas para acceder al escenario por lo laterales, como espectador pero no la cancha de juego
	Barandas para personas con discapacidad visual		x			
	Baños para personas discapacidad		x			

Fuente: formato manejado por el IMDER

11.2 salida de campo y recolección de datos en los escenarios asignados

ilustración 4. Conservaciones de la comunidad ilustración 5. Sugerencias



Fuente: propia



Fuente: propia

Ilustración 6. Recolección de datos



Fuente: propia


ilustración 7. Recolección de datos



fuentes. Propia

11.3 Creación del presupuesto y memorias de calculo

Ilustración 8. Formato de presupuestos

		“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, META”				
ITEM	CODIGO APU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL VALOR
POLIDEPORTIVO LLANO LINDO						\$ 32.892.243,25
1		DESAGÜES				
1.1	A 030.002.074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, LD	ML	67,00	\$ 198.713,00	\$ 13.313.771,00
1.2	A 030.002.010	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" BV	ML	132,00	\$ 61.716,00	\$ 8.146.512,00
1.3	A 009.004.004	CODO 45° EN PVC D=4" SANITARIO	UN	48,00	\$ 18.899,00	\$ 907.152,00
2		LIMPIEZA				
2.1	A 024.001.001	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	216,00	\$ 5.276,00	\$ 1.139.616,00
2.2	A 024.001.003	LIMPIEZA DE PISOS, incl. acido muriatico, hidrolav	M2	6,25	\$ 3.961,00	\$ 24.756,25
3		CERRAMIENTO				
3.1	A 030.002.014	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON #3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE ACTIVIDAD: TENSIÓN. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	170,00	\$ 13.360,00	\$ 2.271.200,00
4		ARCOS				
4.1	A 001.003.011	DESM. CANCHA. Inc retiro	UND	2,00	\$ 126.563,00	\$ 253.126,00
4.2	A 029.001.081	SUMINE INS CANCHA MULT BASKET Y MICRO ANTI VANDAL	UND	2,00	\$ 3.276.389,00	\$ 6.552.778,00
5		CUBIERTA DE BAÑO				
5.1	A 001.003.009	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA ZINC)	M2	9,00	\$ 6.448,00	\$ 58.032,00
5.2	A 006.002.001	TEJA ZINC PERFIL 11 800X243 mm C. 33	M2	7,50	\$ 30.040,00	\$ 225.300,00

Fuente: formato manejado por el IMDER

Ilustración 11. Daños observados



fuente: propia

ilustración 12. Medida de daños



fuente: propia

11.4 informes

- Entrega de informe de poda de árboles que Esten afectando la cubierta de los polideportivos

Ilustración 13. Informes de poda

poda de árboles en los polideportivos de la ciudad de Villavicencio

se ha hecho la visita a los escenarios deportivos (polideportivos) de la comuna 5 para observar si están siendo afectados por los árboles que están situados alrededor de la cubierta, ya que cuando las hojas de estos árboles se desprenden caen sobre la cubierta y afectan el sistema de desagüe.

también se ha observado que los gajos llegan a hacer un riesgo para la estructura como para los usuarios de los escenarios, cuando se desprenden caen sobre la estructura dañando la misma como también afectando las laminas

los escenarios visitados de esta comuna fueron:

- Polideportivo dos mil
- Polideportivo nueva floresta
- Polideportivo el remanso
- Polideportivo segunda etapa de villa Ortiz
- Polideportivo el estero
- Polideportivo la primavera
- Polideportivo Vizcaya
- Polideportivo hacaritama
- Polideportivo Guillermo niño
- Polideportivo villa Alejandra
- Polideportivo hay mi llanura
- Polideportivo villa Joana
- Polideportivo Guadalajara
- Polideportivo Cataluña
- Polideportivo Danubio
- Polideportivo camelias

Fuente: propia

Ilustración 14. Informe de gestión

INFORME DE GESTIÓN	
MOTIVO DEL INFORME	Inspección del estado actual los escenarios deportivos canchas sintéticas a cargo del instituto municipal de deporte y recreación IMDER
PERIODO DEL INFORME	1 de septiembre de 2021 a 30 de septiembre de 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	30 de septiembre de 2021
TEMÁTICA DEL INFORME	
Dara conocer el estado físico actual que presentan las canchas sintéticas a cargo del instituto a fin de tomar decisiones para mejorar sus condiciones que conlleven a la seguridad de los deportistas que hacen uso de estas.	
DESARROLLO DEL INFORME	
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO VILLAVICENCIO <u>INFORME DE SEGUIMIENTO</u>	
	

Fuente: formato manejado por el IMDER

Ilustración 15. Registro de poda



Fuente: propio

ilustración 16. Registro de poda



punte: propia

Ilustración 17. Registro de poda



fuelle: propia

ilustración 18. Daños encontrados



fuelle: propia

ilustración 19. daños encontrados



Fuelle: propia

11.5 entrega de información al departamento de observatorio del municipio

ilustración 20. Carque de información



OBSERVATORIO DE LA PPDRAF EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN.

El Instituto Municipal De Deporte Y Recreación De Villavicencio IMDER, mediante la ley 1581 del 2012 se compromete a la regulación efectiva del cumplimiento de la protección de datos de tipo personal , garantizando la preservación de estos y se responsabiliza en salvaguardarla con total reserva, bajo el control de observatorio del instituto. Se prohíbe la autorización expresa e inequívoca de la transferencia de la información a terceros, esta información será usada únicamente para fines estadísticos, de medición de la Política Pública del deporte, la recreación y la actividad física en la ciudad de Villavicencio.

cesar.alvarez@academia.unimeta.edu.co (no compartidos) [Borrador guardado](#)
[Cambiar de cuenta](#)

*Obligatorio

TIPO DE ACTIVIDAD: *

Regular

Irregular

[Siguiete](#) [Borrar formulario](#)

Fuente: link del observatorio

ilustración 21. Cargue de información



OBSERVATORIO DE LA PPDRAF EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN.

cesar.alvarez@academia.unimeta.edu.co (no compartidos) [Borrador guardado](#)
[Cambiar de cuenta](#)

*Obligatorio

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD


NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SIN ABREVIATURA *

caracterización de escenarios|

[Atrás](#) [Siguiete](#) [Borrar formulario](#)

fuelle: link del observatorio

Ilustración 22. Cargue de información



OBSERVATORIO DE LA PPDRAF EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN.

cesar.alvarez@academia.unimeta.edu.co (no compartidos) [Borrador guardado](#)
[Cambiar de cuenta](#)

*Obligatorio

AREA DE LA PPDRAF

ÁREA *

DEPORTE

RECREACIÓN

ACTIVIDAD FÍSICA


OBSERVATORIO

ESCENARIOS

[Atrás](#) [Siguiete](#) [Borrar formulario](#)

Fuelle: link del observatorio

ilustración 23 cargue de información



OBSERVATORIO DE LA PPDRAF EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN.

cesar.alvarez@academia.unimeta.edu.co (no compartidos) [Borrador guardado](#)
[Cambiar de cuenta](#)

*Obligatorio

CARACTERIZACION DE ESCENARIOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

NÚMERO DE FICHA

98

CIUDAD *

Villavicenci|

COMUNA / CORREGIMIENTO *

[Atrás](#) [Siguiete](#) [Borrar formulario](#)

fuelle: link del observatorio

Ilustración 24. Cargue de información

COMUNA / CORREGIMIENTO *

COMUNA SEIS |

BARRIO / VEREDA *

barrio Marsella

COORDENADAS *

4°25'09"N 73°18'55"W

DIRECCION *

CREERA 20 CON CALLE 18

NOMBRE DEL LUGAR *

Fuente: link del observatorio

ilustración 25. Cargue de información

Inicio Hallyuall: To the To... Consultar y descarg...

BAÑOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD *

SI

NO

ESTADO ACTUAL DEL ESCENARIO *

BUENO

REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

El escenario se encuentra en regular estado. la placa deportiva presenta perdida de agregados y vegetación en las juntas. el muro contra impacto se encuentra fracturado y la malla esta rota en algunos puntos. las graderías presentan fracturas y enmascaramiento

Atrás Siguiente Borrar formulario

fuentes: link del observatorio

11.6 verificación del presupuesto para el suministro de herramienta para el mantenimiento de canchas sintéticas

Ilustración 26. presupuesto de suministro de herramientas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL VALOR						
						 <p style="text-align: center;">INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO- IMDER</p> <p style="text-align: center;">PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS</p> <p>Codigo: FR-GIE-04 Vigencia: 28/12/2021 Version: 1 Pagina 1 de 1</p>					
						<p>OBJETO: "COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS LABORES MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS SINTETICAS ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECRACION EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META"</p>					
						<p>TERMINO DE EJECUCION: 1 MES</p>		<p>FECHA DE ELABORACION: 8/10/2021</p>			
1	EQUIPOS				\$ 44.354.589						
1.1	cuatrimoto	UND	1	\$ 29.970.000	\$ 29.970.000						
1.2	cepillo rectangular para tractor/ cesped artificial	UND	2	\$ 938.178	\$ 1.876.357						
1.3	rastrillo plastico manual	UND	2	\$ 99.630	\$ 199.260						
1.4	mordaza de agarre/ cesped artificial	UND	2	\$ 242.833	\$ 485.667						
1.5	descompactador/ cesped artificial	UND	2	\$ 1.377.000	\$ 2.754.000						
1.6	equipo de soldadura	UND	1	\$ 469.719	\$ 469.719						
1.7	EQUIPO PARA LABORAR EN ALTURAS	GL	2	\$ 1.841.913	\$ 3.683.826						
1.8	taladro percutor bauker	UND	2	\$ 185.139	\$ 370.278						
1.9	Hidrolavadora	UND	2	\$ 1.827.822	\$ 3.655.644						
1.10	Soplador de hojas	UND	1	\$ 889.839	\$ 889.839						


Fuente: formato manejado por el IMDER

Ilustración 27. Presupuesto de suministro de herramientas

2	HERRAMIENTA MENOR				\$	8.675.296
2.1	escoba jardin barredora	UND	5	\$	15.012	\$ 75.060
2.2	cepillo manual/cesped artificial limpieza y cepillado	UND	5	\$	4.775	\$ 23.876
2.3	llana plastica alisadora con mango dientes pequeño/ cespel artificial	UND	8	\$	5.395	\$ 43.157
2.4	espatula plastica para limpieza pegante/cesped artificial	UND	8	\$	2.133	\$ 17.064
2.5	kit para medicion pegante y catalizador	UND	10	\$	66.093	\$ 660.933
2.6	tensor guaya	UND	30	\$	8.451	\$ 253.530
2.7	grillete para guaya	UND	30	\$	2.638	\$ 79.137
2.8	guaya acero	ML	100	\$	6.264	\$ 626.400
2.9	PALINES CONCAVOS	UND	5	\$	31.436	\$ 157.181
2.10	RASTRILLOS PLASTICOS	UND	6	\$	7.835	\$ 47.011
2.11	RASTRILLOS METALICOS	UND	3	\$	20.563	\$ 61.689
2.12	RECOGEDORES INDUSTRIALES	UND	5	\$	48.372	\$ 241.859
2.13	ESCOBONES DE CERDAS GRUESAS	UND	10	\$	208.143	\$ 2.081.430
2.14	PEINILLAS # 22	UND	3	\$	17.396	\$ 52.188
2.15	MÁQUINA FUMIGADORA ROYAL CONDOR	UND	2	\$	191.959	\$ 383.918
2.16	CEPILLO PARA CESPED SINTETICO	UND	5	\$	54.131	\$ 270.654
2.17	PERTIGA DE PODA DE ARBOLES GRADUABLE 5 M	UND	1	\$	61.857	\$ 61.857
2.18	TIJERA MANUAL Y SIERRA PODA EN ALTURA HASTA 12 M	UND	1	\$	387.973	\$ 387.973
2.19	ESCOBAS DE CERDAS GRUESAS	UND	3	\$	23.355	\$ 70.065
2.20	SERRUCHO PODADOR MANUAL	UND	1	\$	128.509	\$ 128.509
2.21	AZÁDON	UND	5	\$	32.292	\$ 161.460
2.22	RODILLO DE FELPA PEQUEÑA	UND	4	\$	4.965	\$ 19.860
2.23	BARRA DE ACERO 18 LB	UND	3	\$	79.682	\$ 239.047
2.24	KIT TALADRO PERCUTOR BAUKER	GL	1	\$	212.976	\$ 212.976
2.25	MANGUERA 10M	UND	1	\$	33.145	\$ 33.145
2.26	MANGUERA 30M	UND	1	\$	50.949	\$ 50.949
2.27	MANGUERA 50M	UND	1	\$	145.719	\$ 145.719
2.28	REFLECTORES LUZ LED	UND	6	\$	223.788	\$ 1.342.731
2.29	EXTENSION 15M	UND	2	\$	129.480	\$ 258.960
2.30	EXTENSION 30M	UND	2	\$	243.480	\$ 486.960

Fuente: formato manejado por el IMDER

12. Evidencia de la ejecución total del plan de práctica en porcentaje (Cuadro de cumplimiento de todas las actividades propuestas)
 Tabla 4. Cronograma de actividades del mes de septiembre.



Nota: Algunas actividades podrán estar sujeta a cambios.
 Fuente: elaboración propia

Tabla 5 Cronograma de Actividades Prácticas Profesionales mes de octubre

No.	DESCRIPCIÓN	octubre																				
		Vi	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi
		1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	Realizar las visitas técnicas en campo con el fin de identificar y evaluar el estado actual de los escenarios deportivos a cargo del instituto.	6.78%																				
2	Apoyar al profesional encargado en la elaboración de cronogramas de seguimiento y mantenimiento de los diferentes escenarios deportivos de la ciudad.												8.33%									
3	Elaborar presupuestos y memorias de cálculo para cada uno de los escenarios teniendo en cuenta los daños encontrados.																					
4	Realizar el seguimiento al personal encargado del diligenciamiento de los formatos establecidos por el instituto, para la caracterización de los escenarios deportivos del municipio de Villavicencio.	4.17%																				
5	Elaborar un diagnóstico mensual sobre el avance de las visitas técnicas, los cuales deben incluir, listado de escenarios deportivos visitados, estado actual, población beneficiada, observaciones generales y recomendaciones.												5.55%									
6	Apoyar al profesional encargado de asesorar a la dirección del Instituto en la formulación y elaboración de los presupuestos oficiales en los proyectos de inversión en la infraestructura deportiva y recreativa del municipio.												5.56%									

Nota: Algunas actividades podrán estar sujeta a cambios.
Fuente: elaboración propia

Tabla 6 Cronograma de Actividades Prácticas Profesionales mes de noviembre.

No.	DESCRIPCIÓN	NOVIEMBRE										
		Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	
		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	
1	Realizar las visitas técnicas en campo con el fin de identificar y evaluar el estado actual de los escenarios deportivos a cargo del instituto.											
2	Apoyar al profesional encargado en la elaboración de cronogramas de seguimiento y mantenimiento de los diferentes escenarios deportivos de la ciudad.											
3	Elaborar presupuestos y memorias de cálculo para cada uno de los escenarios teniendo en cuenta los daños encontrados.											
4	Realizar el seguimiento al personal encargado del diligenciamiento de los formatos establecidos por el instituto, para la caracterización de los escenarios deportivos del municipio de Villavicencio. Elaborar un diagnóstico mensual sobre el avance de las visitas técnicas, los cuales deben incluir, listado de escenarios deportivos visitados, estado actual, población beneficiada, observaciones generales y recomendaciones.											
5	Apoyar al profesional encargado de asesorar a la dirección del Instituto en la formulación y elaboración de los presupuestos oficiales en los proyectos de inversión en la infraestructura deportiva y recreativa del municipio.											

Nota: Algunas actividades podrán estar sujeta a cambios.

Fuente: elaboración propia


13. Normatividad externa e interna que rige al escenario de práctica.

Tabla 7.

NORMA	DESCRIPCIÓN	FUENTE
Ley 151 de 1959	Sobre empresas y establecimientos públicos descentralizados	Documento
Ley 100 de 1993	Por la cual se crea el Sistema de Seguridad social integral y se dictan otras disposiciones	Documento
Ley 42 de 1993	Sobre la organización del control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.	Documento
Ley 049 de 1993	Por el cual se establece el régimen disciplinario del deporte	Documento
Ley 80 de 1993	Estatuto General de Contratación de la Administración Pública	Documento
Ley 87 de 1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones	Documento
Ley 136 de 1994	Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de los municipios.	Documento
Ley 152 de 1994	Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo	Documento
Ley 181 de 1995	Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte.	Documento
Ley 190 de 1995	Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa* (art. 27: responsabilidad de los servidores públicos sobre el manejo de la informac	Documento
Ley 443 de 1998	Por la cual se dictan normas de carrera administrativa.	Documento
Ley 489 de 1998	Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades de orden nacional	Documento
Ley 494 DE 1999	Por la cual se hacen algunas modificaciones y adiciones al Decreto-ley 1228 de 1995 y a la Ley 181 de 1995.	Documento
Ley 582 de 2000	Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones.	Documento
Ley 594 del 2000	Por la cual se expide ley general de archivo	Documento
Ley 715 de 2001	Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356, y 357 (Acto Legislativo del 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de salud y educación entre otros.	Documento
Ley 716 del 2001	Mediante la cual se expidieron normas encaminadas a lograr el saneamiento de la información contable en el sector público.	Documento
Ley 729 de 2001	Por medio de la cual se crean los Centros de Acondicionamiento y Preparación Física en Colombia	Documento
Ley 734 de 2002	Por la cual se expide el código disciplinario único	Documento

14. Certificación de terminación de la práctica expedida por el escenario de práctica (escanear y anexar).

Ilustración 28. Certificado expedido por el escenario de practicas



Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

IMDER
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

Villavicencio, 18 de noviembre de 2021

Ingeniera
LUZ MARITZA BENÍTEZ OVIEDO
Decana Escuela de Ingeniería
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META


Asunto: Notificación de cambio de tutor para la asistencia de sustentación de prácticas laborales


Por medio del presente y de manera respetuosa me dirijo a usted con el fin de notificarle, que por motivos personales la Ingeniera Angélica Lizeth González Campuzano designada como jefe inmediata de los practicantes, no podrá asistir a la sustentación de prácticas laborales, por consecuente, se designa al Ingeniero Andrés Felipe Vidal Blanco como tutor encargado para la asistencia de la sustentación de prácticas laborales de los practicantes referidos:

Practicante	Documento de identidad	Facultad
James Alexi Aguilera Romero	1.117.323.816	Ingeniería civil
Cesar Andrés Álvarez Botello	1.117.324.925	Ingeniería civil
Juan David Marroquín	1.121.905.625	Ingeniería civil
Angie Nicole Rios Peña	1.000.785.752	Ingeniería civil

Agradezco la atención prestada, sin otro en particular.

Cordialmente,


GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO
Director General


ANDRÉS FELIPE VIDAL BLANCO
Ingeniero Civil

Dirección: Carrera 41 – calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar
Teléfono (+57) 693 10 62
Email: pqrzd@imdervillavicencio.gov.co

Fuente: instituto municipal de deporte y recreación de Villavicencio

16. Conclusiones

- Las prácticas laborales es el espacio por el cual los practicantes adquieren experiencia, habilidades en el campo laboral, apuntando a ser un profesional integro y con capacidades para brindar soluciones a las dificultades que se le presenten a lo largo de la vida profesional
- El instituto municipal de deporte y recreación de Villavicencio IMDER trabaja mancomunadamente con la comunidad con el fin de cumplir con sus objetivos el de fomento, y manifestación de la práctica del deporte, especialmente la mejora de los escenarios deportivos
- se visitaron los escenarios deportivos de las comunas asignadas (1,2,5,6,9) del municipio de Villavicencio para darles cumplimiento al cronograma de actividades
- en el desarrollo de las prácticas laborales se aprendió a utilizar lo aprendido en el aula de clase

17. Bibliografía

IMDER (2021) Página oficial del instituto municipal de deporte y recreación. Recuperado de <https://www.imdervillavicencio.gov.co/mision>

IMDER (2021) Página oficial del instituto municipal de deporte y recreación. Recuperado de <https://www.imdervillavicencio.gov.co/vision>

Secretaria de infraestructura municipal de Villavicencio listado de precios resumidos (2021) anexo 2
https://intranet.gobiernocontigo.com/secciones_archivos/1909-41356.pdf
<https://www.villavicencio.gov.co/micrositio/345>