

INFORME DE PRÁCTICA LABORAL EN EL ÁREA DE SG-SST DE LA UNIMETA

PRESENTADO POR.

DAYHAN MELISSA ARCHBOLD VALLEJO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META

ESCUELA DE INGENIERÍAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

VILLAVICENCIO – META

2021-A

**APOYO EN LAS ACTIVIDADES E IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE
MEJORA EN EL ÁREA DE SG-SST DE LA UNIMETA**

PRESENTADO POR.

DAYHAN MELISSA ARCHBOLD VALLEJO

PRESENTADO A ING.

OLGA LUCIA ARGUELLO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META

ESCUELA DE INGENIERÍAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

VILLAVICENCIO – META

2021-A

Contenido

1. Introducción	12
2. Justificación	13
3. Reseña Histórica del escenario de práctica.....	14
4. Plan estratégico del escenario de práctica laboral.....	15
4.1 Misión.....	15
4.2 Visión.....	15
4.3 Objetivos.....	15
5. Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar	16
5.1 Funciones del practicante	16
5.1.1 Digital y archivar documentación del SG-SST.....	16
5.1.2 Realizar inspecciones de botiquines, EPP, extintores.	16
5.1.3 Apoyar en actualización de matrices y Excel de medicina de trabajo.	16
5.1.4 Realizar informes de gestión del SG-SST.....	16
6. Objetivo buscado por el practicante.....	16
6.1 Objetivos específicos.....	17
7. Metas del practicante	17
8. Diagnóstico y problemáticas detectadas al iniciar las prácticas	18
8.1 Herramienta lluvia de ideas	18
8.2 Herramienta de causa-efecto	19

8.2.1 Primer problema.....	19
8.2.2 Segundo problema.....	20
9. Cronograma de actividades y cumplimiento.....	21
10. Descripción de actividades	22
10.1 Rotular y clasificar las historias clínicas ocupacionales.....	22
10.1.1 Evidencias.	22
10.2 Realizar inspecciones de botiquines, EPP, extintores	25
10.2.1 Inspecciones en la sede de Raúl y Lucia.	25
10.2.2 Inspecciones en la sede Centro.....	31
10.2.3 Inspecciones en la sede Bienestar Universitario.	37
10.2.4 Inspecciones en la sede Pantano de Vargas.	41
10.2.5 Inspecciones en la sede Arquitectura.	47
10.2.6 Inspecciones en la sede Centro de Idiomas.	51
10.2.7 Inspecciones en la sede Henry.	55
10.2.8 Inspecciones en la sede Casa Nueva.	59
10.2.9 Inspecciones en la sede Biblioteca e ingenierías.....	63
10.2.10 Inspecciones en la sede Virgilio.....	69
10.2.11 Inspecciones en la sede Carlina.....	72
10.2.12 Inspecciones en la sede Paraninfo.....	75
10.3 Actualización de la matriz de peligros	78

10.3.1 Matriz de peligros.....	78
10.4 Revisión de la Matriz Legal.....	81
10.4.1 Matriz Legal.....	81
10.5 Plan de trabajo Actualizado.....	82
10.6 Plan de Mejoramiento.....	83
10.6.1 Programa de Mejoramiento.....	83
10.6.2 Producto realizado del Plan de Mejoramiento.....	84
11. Evidencias Totales	87
11.1 Evidencia de Exámenes Archivados.....	87
11.2 Evidencias de las inspecciones.....	88
11.2.1 Sede Raúl y Lucia.....	88
11.2.2 Centro.....	92
11.2.3 Bienestar Universitario.....	94
11.2.4 Pantano de Vargas.....	95
11.2.5 Arquitectura.....	98
11.2.6 Centro de Idiomas.....	100
11.2.7 Henry.....	100
11.2.8 Casa Nueva.....	101
11.2.9 Biblioteca.....	102
11.2.10 Ingenierías.....	102

11.2.11 Virgilio.....	103
11.2.12 Carlina.....	104
11.2.12 Paraninfo.....	104
12. Certificación de terminación de la práctica.....	105
13. conclusiones.....	106
14. Recomendaciones.....	107
15. bibliografía.....	108

Listado de Figuras

<i>Figura 1.</i> Lluvia de ideas. Fuente: Autor.....	18
<i>Figura 2.</i> Herramienta Causa-Efecto. Fuente: Autor.....	19
<i>Figura 3.</i> Segundo problema. Fuente: Autor.	20
<i>Figura 4.</i> Organización de ingresos y egresos. Fuente: autor.....	22
<i>Figura 5.</i> Archivador de ingresos y egresos. Fuente: autor	23
<i>Figura 6.</i> Organización de exámenes de ingreso y egreso antiguos. Fuente: Autor.	23
<i>Figura 7.</i> Archivador de carpetas de exámenes antiguos y actuales. Fuente: autor.	24
<i>Figura 8.</i> Fotos de la actividad. Fuente: Autor.	25
<i>Figura 9.</i> Matriz de peligros primera parte. Fuente: Unimeta.	79
<i>Figura 10.</i> Matriz de peligros segunda parte. Fuente: Unimeta.	80
<i>Figura 11.</i> Matriz legal Títulos. Fuente: Unimeta.....	81
<i>Figura 12.</i> Matriz legal contenido. Fuente: Unimeta.	81
<i>Figura 13.</i> Primer Producto Entregado. Fuente: Autor	84
<i>Figura 14.</i> Evidencia de entrega de formatos de inspecciones actualizados. Fuente: Autor.....	85
<i>Figura 15.</i> Formato General Realizado por la Unimeta. Fuente: Unimeta	85
<i>Figura 16.</i> Producto Propuesto, Nuevo Formato Modificado del general. Fuente: Autor.	86
<i>Figura 17.</i> Entrega de Matriz de peligros actualizada. Fuente: Autor.....	86
<i>Figura 18.</i> Entrega de Matriz legal revisada. Fuente: Autor.	87
<i>Figura 19.</i> Organización de Exámenes. Fuente: Autor	87
<i>Figura 20.</i> Exámenes Archivados en Carpetas Blancas. Fuente: Autor.....	88
<i>Figura 21.</i> Primer piso. Fuente: Autor.....	88

<i>Figura 22.</i> Segundo piso. Fuente: Autor	89
<i>Figura 23.</i> Tercer Piso. Fuente: Autor.....	89
<i>Figura 24.</i> Cuarto Piso. Fuente: Autor.	90
<i>Figura 25.</i> Quinto piso. Fuente: Autor.	90
<i>Figura 26.</i> Sexto Piso. Fuente: Autor.	90
<i>Figura 27.</i> Sótano. Fuente: Autor.	91
<i>Figura 28.</i> Terraza. Fuente: Autor.....	91
<i>Figura 29.</i> Primer Piso. Fuente: Autor.	92
<i>Figura 30.</i> Segundo Piso. Fuente: Autor.	92
<i>Figura 31.</i> Tercer Piso. Fuente: Autor.....	93
<i>Figura 32.</i> Cuarto Piso. Fuente: Autor.	93
<i>Figura 33.</i> Quinto Piso. Fuente: Autor.	93
<i>Figura 34.</i> Sexto y Séptimo Piso. Fuente: Autor.....	94
<i>Figura 35.</i> Sótano. Fuente: Autor.....	94
<i>Figura 36.</i> Primer Piso. Fuente: Autor.	94
<i>Figura 37.</i> Segundo y Tercer Piso. Fuente: Autor.....	95
<i>Figura 38.</i> Cuarto y Quinto Piso. Fuente: Autor.	95
<i>Figura 39.</i> Primer Piso. Fuente: Autor.	95
<i>Figura 40.</i> Segundo Piso. Fuente: Autor.	96
<i>Figura 41.</i> Tercer Piso. Fuente: Autor.....	96
<i>Figura 42.</i> Cuarto Piso. Fuente: Autor.	96
<i>Figura 43.</i> Quinto Piso. Fuente: Autor.	97
<i>Figura 44.</i> Sexto Piso. Fuente: Autor.	97

<i>Figura 45.</i> Séptimo Piso. Fuente: Autor.	97
<i>Figura 46.</i> Sótano de Pantano. Fuente: Autor.	98
<i>Figura 47.</i> Primer Piso. Fuente: Autor.	98
<i>Figura 48.</i> Segundo Piso. Fuente: Autor.	99
<i>Figura 49.</i> Tercer Piso. Fuente: Autor.	99
<i>Figura 50.</i> Cuarto Piso. Fuente: Autor.	99
<i>Figura 51.</i> Primer Piso Centro de Idiomas. Fuente: Autor.	100
<i>Figura 52.</i> Primer Piso Henry. Fuente: Autor.	100
<i>Figura 53.</i> Segundo Piso. Fuente: Autor.	101
<i>Figura 54.</i> Casa nueva. Fuente: Autor.	101
<i>Figura 55.</i> Sede Biblioteca. Fuente: Autor.	102
<i>Figura 56.</i> Ingenierías. Fuente: Autor.	103
<i>Figura 57.</i> Sede Virgilio. Fuente: Autor.	103
<i>Figura 58.</i> Carlina. Fuente: Autor.	104
<i>Figura 59.</i> Paraninfo. Fuente: Autor.	104

Listado de Tablas

Tabla 1. Cronograma de Actividades. Fuente: Autor	21
Tabla 2. Inspección de botiquín RYL. Fuente: Unimeta	26
Tabla 3. Inspección de camillas RYL. Fuente: Unimeta	27
Tabla 4. Inspección de Gabinetes. RYL Fuente: Unimeta.....	28
Tabla 5. Inspección de Extintores RYL. Fuente: Unimeta.....	29
Tabla 6. Inspección de botiquín de Tesorería. Fuente: Unimeta	31
Tabla 7. Inspección de Botiquín de registro. Fuente: Unimeta	32
Tabla 8. Inspección de camillas sede centro. Fuente: Unimeta	33
Tabla 9. Inspección de Gabinetes en sede centro. Fuente: Unimeta.	34
Tabla 10. Inspección de Extintores sede centro. Fuente: Unimeta.....	35
Tabla 11. Inspección de Botiquín Bienestar. Fuente: Unimeta.	37
Tabla 12. Inspección de camillas de sede Bienestar. Fuente: Unimeta.	38
Tabla 13. Inspección de Extintores de Bienestar. Fuente: Unimeta.	39
Tabla 14. Inspección del primer botiquín de Pantano de Vargas. Fuente: Unimeta.	41
Tabla 15. Inspección del Segundo botiquín de Pantano de Vargas. Fuente: Unimeta.	42
Tabla 16. Inspección de camillas en la sede Pantano de Vargas. Fuente: Unimeta.	43
Tabla 17. Inspección de Gabinetes de la sede Pantano de Vargas. Fuente: Unimeta.....	44
Tabla 18. Inspección de extintores de la sede Pantano de Vargas. Fuente: Unimeta.	45
Tabla 19. Inspección de Botiquín de la sede de Arquitectura. Fuente: Unimeta.....	47
Tabla 20. Inspecciones de Camillas en la sede de Arquitectura. Fuente: Unimeta.	48
Tabla 21. Inspección de Extintores de la sede de Arquitectura. Fuente: Unimeta.	49

<i>Tabla 22.</i> Inspección del Botiquín de centro de idiomas. Fuente: Unimeta.	51
<i>Tabla 23.</i> Inspección de camillas del Centro de Idiomas. Fuente: Unimeta.....	52
<i>Tabla 24.</i> Inspección de Extintores. Fuente: Unimeta.....	53
<i>Tabla 25 .</i> Inspección de Botiquín de Henry. Fuente: Unimeta.....	55
<i>Tabla 26.</i> Inspección de camillas de Henry. Fuente: Unimeta.	56
<i>Tabla 27.</i> Inspección de Extintores de Henry. Fuente: Unimeta.	57
<i>Tabla 28.</i> Inspección de Botiquín de Casa Nueva. Fuente: Unimeta.	59
<i>Tabla 29.</i> Inspección de Camillas de Casa Nueva. Fuente: Unimeta.	60
<i>Tabla 30.</i> Inspección de Extintores de Casa Nueva. Fuente: Unimeta.....	61
<i>Tabla 31.</i> Inspección de Botiquín de Biblioteca e Ingenierías. Fuente: Unimeta.....	63
<i>Tabla 32.</i> Inspección de camillas de Biblioteca. Fuente: Unimeta.....	64
<i>Tabla 33.</i> Inspección de Camillas de Ingenierías. Fuente: Unimeta.....	65
<i>Tabla 34.</i> Inspección de Extintores de Biblioteca. Fuente: Unimeta.....	66
<i>Tabla 35.</i> Inspección de Extintores de ingenierías. Fuente: Unimeta.....	67
<i>Tabla 36.</i> Inspección de camilla de Virgilio. Fuente: Unimeta.	69
<i>Tabla 37.</i> Inspección de Extintores de Virgilio. Fuente: Unimeta.	70
<i>Tabla 38.</i> Inspección de camillas de la sede Carlina. Fuente: Unimeta.	72
<i>Tabla 39.</i> Inspección de extintores. Fuente: Unimeta.....	73
<i>Tabla 40.</i> Inspección de camillas de Paraninfo. Fuente: Unimeta.....	75
<i>Tabla 41.</i> Inspección de Extintores. Fuente: Unimeta.....	76
<i>Tabla 42.</i> Plan de trabajo Actualizado. Fuente: Autor.....	82
<i>Tabla 43.</i> Plan de Mejoramiento. Fuente: Autor.	83

1. Introducción

El proyecto de práctica empresarial es una etapa muy importante en el proceso de formación profesional, ya que por medio de esta se obtiene experiencia por el estudiante del trabajo a realizar dependiendo de su carrera. La práctica empresarial es un espacio propicio para que el estudiante aplique en un contexto laboral real todos los conocimientos y habilidades que se aprendió durante su programa académico, interactúe en equipos de trabajo y comprenda el contexto de organización.

Las prácticas empresariales se llevan a cabo en empresas nacionales y multinacionales con sede en el país y en el extranjero, como organizaciones aliadas del proceso de formación. Este proyecto de práctica se realizará en la corporación universitaria del Meta, donde la estudiante ejecutará sus actividades establecidas en el área de seguridad y salud en el trabajo y será un apoyo en los procesos de la universidad con el fin de mejorar dichos procesos y así mismo aumentar el conocimiento y experiencia del estudiante.

2. Justificación

En la actualidad el mercado laboral presenta exigencias en la experiencia y el conocimiento del colaborador, es por ello la importancia para cada estudiante de conocer la parte práctica de su carrera profesional. En la realización de las prácticas empresariales, el estudiante aprovecha para aplicar todo el conjunto de conocimientos obtenidos en el proceso académico para desenvolverse en el medio, el desarrollo de las prácticas no solo beneficia al estudiante si no a la empresa en la que se realizan las prácticas; siendo este un proceso enriquecedor para los estudiantes en su preparación para el mundo laboral al que se va a enfrentar.

Gracias a la oportunidad que brindo la Corporación universitaria del meta de realizar las prácticas empresariales en el área de seguridad y salud en el trabajo, se podrá obtener conocimiento y experiencia en actividades y procesos importantes en el área anteriormente nombrada.

3. Reseña Histórica del escenario de práctica

El 9 de noviembre de 1982, en el barrio El Triunfo de la ciudad de Villavicencio, se reunieron Rafael Mojica García, Nancy Leonor Espinel Riveros y Ramiro Mojica García, atendiendo la invitación del primero donde suscribieron el Acta de Constitución, guardando para sí el título de Fundadores. Al día siguiente y en presencia del Revisor Fiscal se hicieron los primeros aportes y se elevó a escritura pública la mencionada Acta, correspondiéndole el número 1809 del 10 de noviembre de la Notaría Segunda del círculo de Villavicencio.

Los estatutos redactados por Rafael Mojica García, fueron sometidos a discusión y aprobación de los Fundadores, elevados a Escritura Pública No. 401 del 28 de marzo de 1985, en la misma notaría. En diciembre de 1982 se hace entrega del estudio de factibilidad para la creación de la Corporación Universitaria del Meta ante el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior Icfes, exigiendo una adición al estudio que se entregó el 11 de abril de 1983. Aprobado los estudios por el Icfes, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Personería Jurídica No. 12.249 del 5 de agosto de 1985. Esta Resolución se publica en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 1985, finalizando así las formalidades de la fundación. La Corporación Universitaria del Meta- Unimeta, está situada en el centro de Villavicencio, cercana al parque de los estudiantes y el parque de banderas, entre las carreras 32 y 33.

4. Plan estratégico del escenario de práctica laboral

4.1 Misión

Formamos integralmente personas competentes, fundamentadas en criterios socio-humanísticos, comprometidos con la responsabilidad social y la consolidación del desarrollo sostenible de la región.

4.2 Visión

Unimeta para el 2025 se consolida como una Institución reconocida por la pertinencia y la calidad de sus programas, su aporte pedagógico a la educación superior y su contribución al desarrollo sostenible de la región.

4.3 Objetivos

- Promover la vinculación, permanencia y desarrollo de profesionales destacados para un proceso de enseñanza- aprendizaje con excelencia.
- Contribuir con la excelencia académica a través de la pertinencia y pertenencia de los programas.
- Implementar ambientes virtuales y de calidad que aporten a la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje para pregrado y postgrado.
- Contribuir al desarrollo regional, a la cultura de paz, la responsabilidad social e inclusión, a través de iniciativas de ciencia, tecnología e innovación fortaleciendo la identidad territorial.
- Mejorar el posicionamiento de la institución a nivel regional a través de una oferta académica de calidad, el mejoramiento de la infraestructura, la responsabilidad social e innovación de los procesos.

5. Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar

5.1 Funciones del practicante

5.1.1 Digital y archivar documentación del SG-SST.

El estudiante deberá diligenciar y archivar en carpetas y AZ los documentos relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Unimeta.

5.1.2 Realizar inspecciones de botiquines, EPP, extintores.

El estudiante deberá hacer inspecciones de botiquines, elementos de protección personal y extintores en cada sede de la universidad mediante un CheckList.

5.1.3 Apoyar en actualización de matrices y Excel de medicina de trabajo.

El estudiante deberá ser un apoyo y recomendar cambios en la actualización de matrices y documentos de Excel del área de medicina de trabajo.

5.1.4 Realizar informes de gestión del SG-SST.

El estudiante deberá realizar informes de lo observado en las inspecciones y de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las directrices del jefe inmediato.

6. Objetivo buscado por el practicante

Conocer y aprender acerca de los procesos de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la institución, con el fin de aumentar la experiencia en el tema y aportar nuevas ideas de mejora en distintas áreas, por medio de la guía del jefe inmediato.

6.1 Objetivos específicos

- ❖ Mejorar en conocimiento frente al área de seguridad y salud en el trabajo.
- ❖ Conocer más a profundidad los Elementos de protección personal (EPP), y su uso dependiendo del trabajo a realizar.
- ❖ Identificar peligros en distintas sedes de la universidad y clasificarlos dependiendo del nivel de riesgo.
- ❖ Realizar informes de los procesos de SG-SST
- ❖ Apoyar en la actualización de las matrices de peligro, con el fin de conocer más de su procedimiento.

7. Metas del practicante

- ❖ Diligenciar y archivar en carpetas y AZ los documentos relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Unimeta durante las doce semanas de la práctica laboral.
- ❖ Realizar inspecciones de botiquines, elementos de protección personal y extintores en cada sede de la universidad mediante un CheckList durante la semana 4 de la práctica laboral.
- ❖ Realizar informes de lo observado en las inspecciones y de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las directrices del jefe inmediato durante las semanas 5 y 6 se la práctica laboral
- ❖ Ser un apoyo y recomendar cambios en la actualización de matrices y documentos de Excel del área de medicina de trabajo durante las semanas 6-12 de la práctica laboral.

8. Diagnóstico y problemáticas detectadas al iniciar las prácticas

8.1 Herramienta lluvia de ideas




Figura 1. Lluvia de ideas. Fuente: Autor

8.2 Herramienta de causa-efecto

8.2.1 Primer problema.




Figura 2. Herramienta Causa-Efecto. Fuente: Autor

8.2.2 Segundo problema.




Figura 3. Segundo problema. Fuente: Autor.

9. Cronograma de actividades y cumplimiento


PLAN DE TRABAJO																					
META									INDICADORES DE CUMPLIMIENTO												
Cumplir con el 100% de las actividades definidas dentro del cronograma de actividades									(N° de Actividades Ejecutadas / N° de Actividades Programadas)												
ITEM	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																			
		SEMANA 1 Y 2		SEMANA 3 Y 4		SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
1	Rotular y clasificar las historias clínicas ocupacionales																				
2	Organizar y Archivar las historias clínicas ocupacionales																				
3	Revisar los formatos Y CHECK LIST de SG-SST																				
4	Inspeccionar los EPP, Extintores y Botiquines en las sedes de la unimeta																				
5	Realizar Informes de las inspecciones y presentarlo ante el jefe inmediato																				
6	Revisar la matriz de peligros e identificar errores																				
7	Actualizar la Matriz de peligros según la normatividad																				
8	Verificación de la actualización de la matriz de peligros por parte del jefe inmediato																				
9	Revisar la Matriz Legal																				
10	Apoyar en los cambios de matrices de acuerdo a las indicaciones y aceptación del jefe inmediato																				
11	Entrega y correcciones finales de todo lo realizado en la práctica laboral																				
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO																					
Actividades programadas por semana(s)																					
Actividades Ejecutadas por semana(s)																					
%Cumplimiento Meta por semanas																					
PRACTICANTE		NOMBRE: DAYHAN MELISSA ARCHBOLD VALLEJO																			
		FIRMA: 																			
JEFE INMEDIATO		NOMBRE: FABIO MOJICA SANCHEZ																			
		FIRMA: 																			

Tabla 1. Cronograma de Actividades. Fuente: Autor

10. Descripción de actividades

10.1 Rotular y clasificar las historias clínicas ocupacionales

Durante la semana 1 y 2 se rotuló con su nombre y la cedula de cada trabajador, y se clasificó las historias clínicas ocupacionales según su tipo de examen clínico, egreso o ingreso. Durante la semana 3 y 4 se organizó los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso y periódicos en carpetas blancas con su respectiva rotulación y se organizó los antiguos, pasando los exámenes de las AZ a las carpetas de cada trabajador correspondiente.

10.1.1 Evidencias.

10.1.1.1 Exámenes de Ingresos y Egresos

- En la semana 1 y 2 Se organizó los exámenes de ingreso y egreso actuales.




Figura 4. Organización de ingresos y egresos. Fuente: autor

- En la semana 1 y 2 Se archivó en carpetas individuales todos los ingresos y egresos correspondientes a cada trabajador.




Figura 5. Archivador de ingresos y egresos. Fuente: autor

- Se organizó los exámenes de ingreso y egreso antiguos en las carpetas nuevas de acuerdo a cada trabajador.




Figura 6. Organización de exámenes de ingreso y egreso antiguos. Fuente: Autor.

- Finalmente se organizaron todas las carpetas de cada trabajador con su respectiva historia clínica, incluyendo; exámenes antiguos, exámenes actuales; tales como: egresos, ingresos y periódicos.



Figura 7. Archivador de carpetas de exámenes antiguos y actuales. Fuente: autor.

10.1.1.2 Fotos.



Figura 8. Fotos de la actividad. Fuente: Autor.

10.2 Realizar inspecciones de botiquines, EPP, extintores

Se realizó inspecciones de botiquines, Camillas, Gabinetes y extintores en cada sede de la universidad mediante un Formato de Checklist

10.2.1 Inspecciones en la sede de Raúl y Lucia.

10.2.1.1 Inspección de Botiquín.

		FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN				
Codigo: PD-7300-13-F01		Dependencia Generadora: Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo		Versión 1	Pagina: 1	Fecha: 09-08-2016
FECHA:23/03/2021		INSPECCIÓN N°: 1		BOTIQUIN N° 1		
SEDE: RYL				DEPENDENCIA:		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: MELISSA ARCHBOLD				CARGO: AUXILIAR EN SG-SST		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN						
Se calificara cada ítem de acuerdo a la siguiente calificación B (Bueno) buen estado y M (Malo) mal estado de acuerdo a lo observado						
SUMINISTROS	Cantidad entregada	ESTADO			FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		REQUERIDO	ACTUAL	CARECE		
Gasas limpias paquete	32 paq	X	B		abr-20	Vencidas
Bajalenguas paquete x 20	1		B		N/A	
Esparadrado de tela rollo de 4"	1		B		abr-24	
Venda Elástica 2 x 5 Yards	2		B		ago-21	
Venda Elástica 3x 5 Yards	2		B		jun-23	
Venda Elástica 5x 5 Yards	2		B		jun-24	
Venda de Algodón 3 x 5 Yards	2		B		jun-21	
Venda de Algodón 5 x 5 Yards	2	.	B		may-21	
Yodopovidona (Jabón Quirúrgico	0	X			N/A	Se requiere Jabón quirurjico
Inmovilizadores de miembros superiores e	1 c/u		B		N/A	
Caja de Guantes de látex	1	.	B		ene-24	
Alcohol X 275 ML	1		B		NT	
Solucion salina de 500 cc	1	X	M		jun-20	Producto vencido, se requiere abastecimiento
Termómetro Digital	1		B		N/A	
Tijeras de Trauma	1		B		N/A	
Linterna led Krypton	1		B		N/A	
Mascara para Reanimación	1	X	B		may-20	Vencido, se requiere cambio
Block de Notas	0	X				Se requiere abastecimiento
Maletín botiquín	1	X	M		N/A	La maleta se encuentra en mal estado, se requiere cambiarla
Otros:	Algodón	medio paquete		B	oct-22	
	Tapabocas	13 ud		B	NT	
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN						
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ENCARGADO DEL BOTIQUIN						

Tabla 2. Inspección de botiquín RYL. Fuente: Unimeta

10.2.1.2 Inspección de Camillas.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE CAMILLAS"															
Código PD-7310-04-F04		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el				Versión 1			Página 1 de 1			F. Vigencia 01-08-2015					
FECHA INSPECCIÓN: 23-03-21																	
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Melissa Archbold Vallejo - SEDE: RYL																	
No.	UBICACIÓN	TIPO				CAPACIDAD	PRUEBA DE RESISTENCIA	ESTADO								OBSERVACIONES	
		MADERA	PLASTICA	METALICA	MALLA			CAMILLA				COMPLEMENTO					
							VELCRO	CUERPO	CORREAS	REFLECTIVOS DE CORREAS	SOPORTE VITAL DE CABEZA	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADE SUPERIORES	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADE INFERIORES	INMOVILIZADOR DE CUELLO	GANCHO DE SUGECIÓN		
1	Primer piso cerca a los baño		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
2	Segundo piso cerca a los baños		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
3	Tercer piso cerca a los baños		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
4	Sexto piso cerca a los auditorios		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
		CONVENCIONES															
		B	BUENO														
		R	REGULAR														
		M	MALO														
		NT	NO TIENE														
		NA					NO APLICA										
		NR					NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE										

Tabla 3. Inspección de camillas RYL. Fuente: Unimeta

10.2.1.3 Inspección de Gabinetes.

	FORMATO																														
" INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIO"																															
Código:	Dependencia Generadora:				Versión				pagina 1 de 1				F.vigente																		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN																															
Sede: RYL							Dependencia:																								
Marque con una X la opción (C= Cumple , N/C = No Cumple).																															
TIPO DE EXTINTOR: ABC		CAPACIDAD: <u>10</u> LIBRAS																													
INSPECCIÓN POR PISOS / RESPONSABLE		PISO 2		RESPONSABLE		PISO 3		RESPONSABLE		PISO 4		RESPONSABLE		PISO 5		RESPONSABLE		PISO #		RESPONSABLE		PISO #		RESPONSABLE		PISO #		RESPONSABLE			
		C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA
HERRAMIENTAS CONTRA INCENDIOS		C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA
BOQUILLA DE		X			X			X			X																				
HACHA PICO EN		X			X			X			X																				
LLAVE SPANNER		X			X			X			X																				
ESTADO FISICO DEL		X			X			X			X																				
MANGUERA		X			X			X			X																				
SEÑALIZACIÓN		X			X			X			X																				
HERRAJES CONTRA		X			X			X			X																				
ACOPLE PARA		X			X			X			X																				
EXTINTOR ABC		X			X			X			X																				
VÁLVULA ANGULA		X			X			X			X																				
ASEO GENERAL		X				R			R		X																				
FECHA DE ÚLTIMA																															
ACCESO A GABINETE		X			X			X			X																				
OBSERVACIONES: El primer y el sexto no tien gabinetes, los gabinetes del tercer y cuarto piso se deben limpiar, ya que tienen polvo y se ven algo sucios.																															

Tabla 4. Inspección de Gabinetes. RYL Fuente: Unimeta

10.2.1.4 Inspección de Extintores.



**FORMATO
"INSPECCIÓN DE EXTINTORES"**



Código
PD-7310-13-F03

Dependencia Generadora
Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo

Versión 4

Página 1 de 1

F. Vigencia
11-06-2016

FECHA INSPECCIÓN: 23-03-21

Nº INSPECCIÓN: 1

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Melissa Archbold

SEDE: EDIFICIO RAUL Y LUCIA

No.	UBICACIÓN	AREA	TIPO					CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	ESTADO										ACCESO A EXTINTOR	SITIO ADECUADO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES					
			PQS		CO2	SOLKAFAM 123	AGUA			OTROS	CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA					RINGO ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS
			BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO															
1	ULTIMO PISO	TERRAZA			X			10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	B	R	R	may-21			
2	ULTIMO PISO	TERRAZA			X			12 LBS	OK	B	B	B	B	B	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	R	R		NR		
3	6° PISO	AULA JULIO FLOREZ		X				10 LIBRAS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NT	B	B	B	may-21		
4	6° PISO	AULA JULIO FLOREZ					X	2.5GLS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	NT	B	B	B	R	may-21	No se encuentra ubicado en el 6 piso	
5	5° PISO	PASILLO					X	2.5GLS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	NT	NT	B	B	B	may-21		
6	5° PISO	GABINETE		X				10LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NA	B	B	B	may-21		
7	4° PISO	PASILLO					X	2.5GLS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	NT	NT	B	B	B	may-21		
8	4° PISO	GABINETE		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	B	B	B	B	may-21		
9	3° PISO	PASILLO					X	2.5GLS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	NT	NT	B	B	B	may-21		
10	3° PISO	GABINETE		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NA	B	B	B	may-21		
11	2° PISO	PASILLO					X	2.5GLS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	NT	NT	B	B	B	may-21		
12	2° PISO	GABINETE		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NA	B	B	B	may-21		
13	1° PISO	RECEPCIÓN		X				20 LBS	OK	R	R	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NT	B	B	B	may-21		
14	1° PISO	CAFERETIA GABINETE		X				20 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NT	B	R	R	may-21		
15	SOTANO	GARAJE			X			10LBS	OK	R	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	NT	R	B	M	M	may-21		
16	SOTANO	GARAJE		X				10 LBS	OK	R	R	B	B	B	R	B	B	B	B	NA	NT	NT	B	M	M	may-21		
17	SOTANO	GARAJE		X				10 LBS	OK	R	R	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	NT	NA	R	M	M	may-21	No hay gabinete	

CONVENCIONES	
B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO
NT	NO TIENE
NA	NO APLICA
NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

Tabla 5. Inspección de Extintores RYL. Fuente: Unimeta

10.2.1.5 Observación general.

Se puede observar en general, que la sede se encuentra en buen orden, sin embargo hay cosas mínimas que se debe tener en cuenta, más específicamente; las camillas están en buen estado pero hay 2 pisos que actualmente no tienen camillas, existe un botiquín en el primer piso y hay cinco productos que deben ser cambiados por fecha de vencimiento o mal estado, los gabinetes se encuentran en buen estado pero hay que realizarles un mantenimiento general, por último, en extintores hay algunos que requieren de orden, demarcación y buena ubicación de acuerdo al formato establecido por la universidad.

10.2.2 Inspecciones en la sede Centro.

10.2.2.1 Inspección de botiquín.

10.2.2.1.1 Inspección de botiquín de tesorería.

		FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN				
Codigo: PD-7300-13-F01	Dependencia Generadora: Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo		Versión 1	Pagina: 1	Fecha: 09-08-2016	
FECHA:05/04/2021		INSPECCIÓN N°: 1		BOTIQUIN N° 1		
SEDE: CENTRO - TESORERIA				DEPENDENCIA:		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: MELISSA ARCHBOLD				CARGO: AUXILIAR EN SG-SST		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN						
Se calificara cada ítem de acuerdo a la siguiente calificación B (Bueno) buen estado y M (Malo) mal estado de acuerdo a lo observado						
SUMINISTROS	Cantidad entregada	ESTADO			FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		REQUERIDO	ACTUAL	CARECE		
Gasas limpias paquete	20paq	X	R		abr-20	Vencidas
Bajalenguas paquete x 20	1		B		N/A	
Esparadrapo de tela rollo de 4"	0	X				No hay existencias, se requiere de abastecimiento del producto
Venda Elástica 2 x 5 Yardas	2		B		ago-21	
Venda Elástica 3x 5 Yardas	2		B		jun-23	
Venda Elástica 5x 5 Yardas	2		B		NT	
Venda de Algodón 3 x 5 Yardas	2		B		jun-21	
Venda de Algodón 5 x 5 Yardas	2		B		may-21	
Yodopovidona (Jabón Quirúrgico	0	X			N/A	Se requiere Jabón quirúrgico
Inmovilizadores de miembros superiores e	1 c/u		B		N/A	
Caja de Guantes de látex	1	X	R		sep-20	Producto vencido, Se requiere caja de guantes
Alcohol X 275 ML	1		B		NT	
Solucion salina de 500 cc	1	X	M		jun-20	Producto vencido, se requiere abastecimiento
Termómetro Digital	1		B		N/A	
Tijeras de Trauma	1		B		N/A	
Linterna led Krypton	1		B		N/A	
Reanimación Cardio Pulmonar	0	X				No hay existencias, se requiere de abastecimiento del producto
Block de Notas	1		B		N/A	
Maletín botiquín	1	X	R		N/A	La maleta se encuentra en estado regular, se requiere cambiarla
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN						
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ENCARGADO DEL BOTIQUÍN						

Tabla 6. Inspección de botiquín de Tesorería. Fuente: Unimeta

10.2.2.1.2 Inspección de botiquín de Registro.

		FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN					
Codigo: PD-7300-13-F01	Dependencia Generadora: Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo			Versión 1	Pagina: 1	Fecha: 09-08-2016	
FECHA:05/04/2021			INSPECCIÓN N°: 1		BOTIQUIN N° 2		
SEDE: CENTRO - REGISTRO				DEPENDENCIA:			
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: MELISSA ARCHBOLD				CARGO: AUXILIAR EN SG-SST			
CRITERIOS DE EVALUACIÓN							
Se calificara cada ítem de acuerdo a la siguiente calificación B (Bueno) buen estado y M (Malo) mal estado de acuerdo a lo observado							
SUMINISTROS	Cantidad entregada	ESTADO			FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	
		REQUERIDO	ACTUAL	CARECE			
Gasas limpias paquete	20paq	X	R		abr-20	Vencidas	
Bajalenguas paquete x 20	1		B		N/A		
Esparadrado de tela rollo de 4"	2		B		abr-24		
Venda Elástica 2 x 5 Yardas	2		B		ago-21		
Venda Elástica 3x 5 Yardas	2		B		jun-23		
Venda Elástica 5x 5 Yardas	2		B		NT		
Venda de Algodón 3 x 5 Yardas	2		B		jun-21		
Venda de Algodón 5 x 5 Yardas	2		B		may-21		
Yodopovidona (Jabón Quirúrgico	0	X			N/A	Se requiere Jabón quirúrgico	
Inmovilizadores de miembros superiores e	2		B		N/A		
Caja de Guantes de látex	1	X	R		sep-20	Producto vencido, Se requiere caja de guantes	
Alcohol X 275 ML	1		B		NT		
Solucion salina de 500 cc	0	X			jun-20	Producto vencido, se requiere abastecimiento	
Termómetro Digital	1		B		N/A		
Tijeras de Trauma	1		B		N/A		
Linterna led Kriptón	1		R		N/A	Recargar linterna	
Reanimación Cardio Pulmonar	0	X				No hay existencias, se requiere de abastecimiento del producto	
Block de Notas	1		B		N/A		
Maletín botiquín	1		B		N/A		
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN							
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ENCARGADO DEL BOTIQUIN							

Tabla 7. Inspección de Botiquín de registro. Fuente: Unimeta

10.2.2.2 Inspección de Camillas.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE CAMILLAS"															
Código PD-7310-04-F04		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo				Versión 1			Página 1 de 1			F. Vigencia 01-08-2015					
FECHA INSPECCIÓN: 05-04-21																	
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Melissa Archbold Vallejo - SEDE: CENTRO																	
No.	UBICACIÓN	TIPO				CAPACIDAD	PRUEBA DE RESISTENCIA	ESTADO								OBSERVACIONES	
		MADERA	PLASTICA	METALICA	MALLA			CAMILLA				COMPLEMENTO					
							VELCRO	CUERPO	CORREAS	REFLECTIVOS DE CORREAS	SOPORTE VITAL DE CABEZA	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES SUPERIORES	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES INFERIORES	INMOVILIZADOR DE CUELLO	GANCHO DE SUGECIÓN		
1	Bajando al Sotano		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	R	Realizar estabilización de la camilla
2	Segundo piso en el pasillo		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
3	Cuarto piso en el pasillo		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
4	Quinto piso cerca a las escaleras		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
		CONVENCIONES															
		B	BUENO														
		R	REGULAR														
		M	MALO														
		NT	NO TIENE														
		NA				NO APLICA											
		NR				NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE											

Tabla 8. Inspección de camillas sede centro. Fuente: Unimeta

10.2.2.3 Inspección de Gabinetes.

	FORMATO " INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIO "																	
Código:	Dependencia Generadora:				Versión				pagina 1 de 1				F.vigente					
CRITERIOS DE EVALUACIÓN																		
Sede: CENTRO						Dependencia:												
Marque con una X la opción (C= Cumple , N/C = No Cumple).																		
TIPO DE EXTINTOR: ABC	CAPACIDAD: <u>10</u> LIBRAS																	
INSPECCIÓN POR PISOS / RESPONSABLE	PISO 2		RESPONSABLE	PISO 4		RESPONSABLE	PISO #		RESPONSABLE	PISO #		RESPONSABLE	PISO #		RESPONSABLE	PISO #		RESPONSABLE
	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA
HERRAMIENTAS CONTRA INCENDIOS																		
BOQUILLA DE CHORRO	X			X														
HACHA PICO EN ACERO	X			X														
LLAVE SPANNER DOBLE	X			X														
ESTADO FISICO DEL		R			R													
MANGUERA	X			X														
SEÑALIZACIÓN	X			X														
HERRAJES CONTRA	X			X														
ACOPLE PARA	X			X														
EXTINTOR ABC	X			X														
VÁLVULA ANGULA TIPO	X			X														
ASEO GENERAL	X			X														
FECHA DE ÚLTIMA																		
ACCESO A GABINETE	X			X														
OBSERVACIONES: Los unicos dos pisos que tienen gabinetes son el segundo y el cuarto. Cabe resaltar que se requiere de un arreglo al extintor en ambos gabinetes, ya que se encuentra caído.																		

Tabla 9. Inspección de Gabinetes en sede centro. Fuente: Unimeta.

10.2.2.4 Inspección de Extintores.

Código PD-7310-13-F03		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo										Versión 4			Página 1 de 1			F. Vigencia 11-06-2016																
FECHA INSPECCIÓN: 05-04-21		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN : Melissa Archbold										SEDE: CENTRO			Nº INSPECCIÓN: 1																			
No.	UBICACIÓN	AREA	TIPO					CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	CILINDRO			ESTADO										FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES										
			BC	ABC	CO2	SOLKAFAM 123	AGUA			OTROS	PINTURA	GOFPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO	MANUA DE TRANSPORTE	MANUA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RINGO ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN			DEMARCAÇÃO	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	ACCESO A EXTINTOR	SITIO ADECUADO						
	SOTANO	REGISTRO ACADEMICO			X			10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	No hay existencia
1	SOTANO	REGISTRO ACADEMICO					X	2,5 GLS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-21	
2	1° PISO	CERCA AL AUDITORIO DEL 1° PISO		X				10LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-21	
	1° PISO	SUBIR ESCALERAS		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	No hay existencia
3	1° PISO	ENTRANDO A TESORERIA					X	2.5 GLS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	NT	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-21	
4	2° PISO	GABINETE		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	NT	NA	B	B	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	may-21	
5	2° PISO AL 3° PISO	ESCALERAS		X				20 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-21	
6	3° PISO ESCALERAS	PASILLO			X			10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-21	
7	3° PISO	OFICINA			X			10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-21	
8	3° PISO AL 4° PISO	ESCALERAS					X	2.5GLS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-21	
9	4° PISO	GABINETE		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	may-21	
10	4° PISO AL 5° PISO	ESCALERAS					X	2.5 G	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-21	
11	5° PISO ESCALERAS	PASILLO					X	2.5GLS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-21	
	6° PISO	AUDITORIO PASILLO					X	2.5GLS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	No hay existencia	
12	6° PISO	AUDITORIO GABINETE		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	NT	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-21	No existe gabinete	
13	6° PISO	AUDITORIO			X			10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	No hay existencia	
14	7° PISO	TERRASA			X			10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-21		

CONVENCIONES	
B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO
NT	NO TIENE
NA	NO APLICA
NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

Tabla 10. Inspección de Extintores sede centro. Fuente: Unimeta

10.2.2.5 Observación general.

Se puede observar en general, que la sede se encuentra en orden regular, ya que se encuentra en remodelación, hay cosas mínimas que se debe tener en cuenta, por ejemplo; las camillas están en buen estado a excepción de una, la cual se encuentra ubicada bajando al sótano, adicional hay 4 pisos que actualmente no tienen camillas, son los siguientes: 1, 3, 6 y 7. Existen dos botiquines en tesorería y en registro, en ambos botiquines hay muy pocos productos que se deben cambiar por fecha de vencimiento y otros que se deben abastecer por su inexistencia Los gabinetes se encuentran en buen estado pero hay que realizarles un mantenimiento general y ordenar los extintores de los gabinetes, ya que se encuentran acostados. Finalmente, hay algunos extintores que requieren de orden y ubicación adecuada de acuerdo al formato establecido por la universidad.

10.2.3 Inspecciones en la sede Bienestar Universitario.

10.2.3.1 Inspección de botiquín.

		FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN					
Codigo: PD-7300-13-F01		Dependencia Generadora: Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo		Versión 1	Pagina: 1	Fecha: 09-08-2016	
FECHA:23/03/2021			INSPECCIÓN N°: 1		BOTIQUIN N° 1		
SEDE: Bienestar				DEPENDENCIA:			
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: MELISSA ARCHBOLD				CARGO: AUXILIAR EN SG-SST			
CRITERIOS DE EVALUACIÓN							
Se calificara cada ítem de acuerdo a la siguiente calificación B (Bueno) buen estado y M (Malo) mal estado de acuerdo a lo observado							
SUMINISTROS	Cantidad entregada	ESTADO			FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	
		REQUERIDO	ACTUAL	CARECE			
Gasas limpias paquete	20		B		mar-23		
Bajalenguas paquete x 20	1-15 ud		B		N/A		
Esparadrapo de tela rollo de 4"	1		B		abr-24		
Venda Elástica 2 x 5 Yardas	2		B		oct-24		
Venda Elástica 3x 5 Yardas	1		B		jun-23		
Venda Elástica 5x 5 Yardas	2		B		jun-24		
Venda de Algodón 3 x 5 Yardas	2		B		06/2021 - 10/2024		
Venda de Algodón 5 x 5 Yardas	2		B		may-21		
Yodopovidona (Jabón Quirúrgico	1		B		jul-21		
Inmovilizadores de miembros superiores e	1		B		NT		
Caja de Guantes de látex	1 / 11pares		B		NT		
Alcohol X 275 ML	1	X	R		mar-21	Vencido, se requiere cambio	
Solucion salina de 500 cc	2	X	M		11/2020 - 06/2020	Producto vencido, se requiere abastecimiento	
Termómetro Digital	1		B		N/A		
Tijeras de Trauma	1		B		N/A		
Linterna led Krypton	1		B		N/A		
Mascara para Reanimación	1		B		NT		
Block de Notas	1		B		N/A		
Maletín botiquín	1		B		N/A		
Otros:	Gafas	2	B		N/A		
	Gorros	7	B		N/A		
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA							
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL							

Tabla 11. Inspección de Botiquín Bienestar. Fuente: Unimeta.

10.2.3.2 Inspección de Camillas.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE CAMILLAS"																
Código PD-7310-04-F04		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo					Versión 1				Página 1 de 1				F. Vigencia 01-08-2015			
FECHA INSPECCIÓN: 23-03-21																		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Melissa Archbold Vallejo - SEDE: Bienestar Universitario																		
No.	UBICACIÓN	TIPO				CAPACIDAD	PRUEBA DE RESISTENCIA	ESTADO								OBSERVACIONES		
		MADERA	PLASTICA	METALICA	MALLA			CAMILLA				COMPLEMENTO						
								VELCRO	CUERPO	CORREAS	REFLECTIVOS DE CORREAS	SOPORTE VITAL DE CABEZA	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES SUPERIORES	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES INFERIORES	INMOVILIZADOR DE CUELLO		GANCHO DE SUGECIÓN	
1	Primer piso, cerca a las escaleras		X			1	B	B	B	B	B	NT	NT	NT	NT	B		
2	segundo piso en el pasillo		X			1	B	B	B	B	B	NT	NT	B	NT	B		
2	Cuarto piso en el pasillo		X			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B		
						CONVENCIONES												
						B	BUENO									NA		NO APLICA
						R	REGULAR									NR		NO SE PUEDE REV/ISAR O NO VISIBLE
						M	MALO											
						NT	NO TIENE											

Tabla 12. Inspección de camillas de sede Bienestar. Fuente: Unimeta.

10.2.3 Inspección de Extintores.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE EXTINTORES"																										
Código PD-7310-13-F03		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo						Versión 4			Página 1 de 1				F. Vigencia 11-06-2016													
FECHA INSPECCIÓN: 23-03-21															Nº INSPECCIÓN: 1													
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Melissa Archbold										SEDE: BIENESTAR UNIVERSITARIO																		
No.	UBICACIÓN	AREA	TIPO					CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	ESTADO														FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES			
			PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA			OTROS	CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN			SOPORTE COLGAR O RUEDAS	ACCESO A EXTINTOR	SITIO ADECUADO
			BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO															
1	1° PISO	CERCA AL BAÑO			X			10 LBS	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	sep-23		
2	1° PISO	CERCA AL BAÑO				X		2,5 GLS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	B	B	may-21		
3	2° PISO	PASILLO			X			10 LBS	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	NT	B	B	B	B	B	may-21		
4	3° PISO	PASILLO			X			10 LBS	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-21		
5	4° PISO	PASILLO			X			10 LBS	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-21		
6	5° PISO	PASILLO			X			10 LBS	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-21		
			CONVENCIONES																									
			B	BUENO																								
			R	REGULAR																								
			M	MALO																								
			NT	NO TIENE																								
			NA	NO APLICA																								
			NR	NO SE PUEDE REVISAR O																								

Tabla 13. Inspección de Extintores de Bienestar. Fuente: Unimeta.

10.2.3.4 Observación general.

Se puede observar en general, que la sede se encuentra en Buen estado, hay cosas mínimas a tener en cuenta, tales como; las camillas están en buen orden, existe una que le falta el soporte vital de cabeza la cual se encuentra ubicada en el primer piso, adicional hay 2 pisos que actualmente no tienen camillas, son los siguientes: 3 y 5. Existe un botiquín en el primero piso, el cual se encuentra completo, hay 2 productos que se vencieron hace unas semanas e inmediatamente se procedió a cambiarlos, cabe resaltar que en Bienestar Institucional se encuentran algunos productos del botiquín almacenados. No existen gabinetes en la sede de Bienestar, ya que no hay un diseño establecido. Finalmente, en cada piso se encuentra al menos un extintor en buen estado, recalcando que hay un solo extintor que no tiene señalización.

10.2.4 Inspecciones en la sede Pantano de Vargas.

10.2.4.1 Inspección de Botiquines.

10.2.4.1.1 Inspección del primer botiquín ubicado en el primer piso.

		FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN					
Codigo: PD-7300-13-F01		Dependencia Generadora: Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo		Versión 1	Página: 1	Fecha: 09-08-2016	
FECHA:24/03/2021			INSPECCIÓN N°: 1		BOTIQUIN N° 1		
SEDE: Pantano de Vargas					DEPENDENCIA:		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: MELISSA ARCHBOLD					CARGO: AUXILIAR EN SG-SST		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN							
Se calificara cada ítem de acuerdo a la siguiente calificación B (Bueno) buen estado y M (Malo) mal estado de acuerdo a lo observado							
SUMINISTROS	Cantidad entregada	ESTADO			FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	
		REQUERIDO	ACTUAL	CARECE			
Gasas limpias paquete	23		B		mar-23		
Bajalenguas paquete x 20	1	X	R		mar-20	Vencido, se requiere cambio	
Esparadrapo de tela rollo de 4"	1		B		mar-23		
Venda Elástica 2 x 5 Yardas	2		B		may-22		
Venda Elástica 3x 5 Yardas	2		B		08/21 - 03/24		
Venda Elástica 5x 5 Yardas	2		B		jun-24		
Venda de Algodón 3 x 5 Yardas	2		B		jun-24		
Venda de Algodón 5 x 5 Yardas	2		B		ene-25		
Yodopovidona (Jabón Quirúrgico	1		B		jul-21		
Inmovilizadores de miembros superiores e inferiores	1		B		NT		
Caja de Guantes de látex	1		B		mar-23		
Alcohol X 275 ML	1		B		ago-21		
Solucion salina de 500 cc	1	X	M		nov-20	Producto vencido, se requiere abastecimiento	
Termómetro Digital	1		B		N/A		
Tijeras de Trauma	1		B		N/A		
Linterna led Krypton	1		R		N/A	Recargar linterna	
Reanimación Cardio Pulmonar	0	x				Se requiere nuevo producto	
Block de Notas	1		B		N/A		
Maletín botiquín	1		R		N/A	Realizar cambio de Maletín	
Otros: tapabocas	2		B		feb-23		
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA							
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL							

Tabla 14. Inspección del primer botiquín de Pantano de Vargas. Fuente: Unimeta.

10.2.4.1.1 Inspección del segundo botiquín ubicado en el segundo piso.

		FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN					
Codigo: PD-7300-13-F01		Dependencia Generadora: Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo		Versión 1	Pagina: 1	Fecha: 09-08-2016	
FECHA: 24/03/2021			INSPECCIÓN N°: 1		BOTIQUIN N° 2		
SEDE: Pantano de Vargas					DEPENDENCIA:		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: MELISSA ARCHBOLD					CARGO: AUXILIAR EN SG-SST		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN							
Se calificara cada item de acuerdo a la siguiente calificación B (Bueno) buen estado y M (Malo) mal estado de acuerdo a lo observado							
SUMINISTROS	Cantidad entregada	ESTADO			FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	
		REQUERIDO	ACTUAL	CARECE			
Gasas limpias paquete	20	x	R		2020	Vencido, se requiere cambio	
Bajalenguas paquete x 20	1		B		NT		
Esparadrado de tela rollo de 4"	1		B		2024		
Venda Elástica 2 x 5 Yardas	2		B		ago-21		
Venda Elástica 3x 5 Yardas	2		B		mar-23		
Venda Elástica 5x 5 Yardas	2		B		jun-21		
Venda de Algodón 3 x 5 Yardas	2		B		jun-21		
Venda de Algodón 5 x 5 Yardas	2		B		may-21		
Yodopovidona (Jabón Quirúrgico	1		B		jul-21		
Inmovilizadores de miembros superiores e inferiores	1		B		NT		
Caja de Guantes de látex	1		B		mar-23		
Alcohol X 275 ML	1		B		ago-21		
Solucion salina de 500 cc	1	X	M		jun-20	Producto vencido, se requiere abastecimiento	
Termómetro Digital	0	X				Se requiere nuevo producto	
Tijeras de Trauma	1		B		N/A		
Linterna led Krypton	1		R		N/A	Recargar linterna	
Reanimación Cardio Pulmonar	0	x				Se requiere nuevo producto	
Block de Notas	1		B		N/A		
Maletín botiquín	1		B		N/A		
Otros: tapabocas	6		B		NT		
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA							
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL							

Tabla 15. Inspección del Segundo botiquín de Pantano de Vargas. Fuente: Unimeta.

10.2.4.2 Inspección de Camillas.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE CAMILLAS"																
Código PD-7310-04-F04		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el					Versión 1			Página 1 de 1			F. Vigencia 01-08-2015					
FECHA INSPECCIÓN: 24-03-21																		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Melissa Archbold Vallejo - SEDE: Pantano de Vargas																		
No.	UBICACIÓN	TIPO				CAPACIDAD	PRUEBA DE RESISTENCIA	ESTADO										OBSERVACIONES
		MADERA	PLASTICA	METALICA	MALLA			CAMILLA					COMPLEMENTO					
							VELCRO	CUERPO	CORREAS	REFLECTIVOS DE CORREA	SOPORTE VITAL DE CABEZA	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES SUPERIORES	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES INFERIORES	INMOVILIZADOR DE CUELLO	GANCHO DE SUGECIÓN			
1	Primer piso cerca al ascensor		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B		
2	Tercer piso en el pasillo		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B		
3	Quinto piso en el pasillo		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B		
4	Septimo Piso en el pasillo		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B		
		CONVENCIONES																
		B	BUENO															
		R	REGULAR															
		M	MALO															
		NT	NO TIENE															
		NA					NO APLICA											
		NR					NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE											

Tabla 16. Inspección de camillas en la sede Pantano de Vargas. Fuente: Unimeta.

10.2.4.3 Inspección de Gabinetes.

	FORMATO															
" INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIO "																
Código:	Dependencia Generadora:	Versión	pagina 1 de 1	F.vigente												
CRITERIOS DE EVALUACIÓN																
Sede: Pantano de Vargas			Dependencia:													
Marque con una X la opción (C= Cumple , N/C = No Cumple).																
TIPO DE EXTINTOR: ABC	CAPACIDAD: <u> 10 </u> LIBRAS															
INSPECCIÓN POR PISOS / RESPONSABLE	PISO 1		PISO 2		PISO 3		PISO 4		PISO 5		PISO 6		PISO 7		PISO #	
	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C
HERRAMIENTAS CONTRA INCENDIOS	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
BOQUILLA DE CHORRO	X		X		X		X		X		X		X			
HACHA PICO EN ACERO	X		X		X		X		X		X		X			
LLAVE SPANNER DOBLE	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO FISICO DEL		R		R	X		X		X		X		X			
MANGUERA	X		X		X		X		X		X		X			
SEÑALIZACIÓN	X		X		X		X		X		X			X		
HERRAJES CONTRA	X		X		X		X		X		X		X			
ACOPLE PARA	X		X		X		X		X		X		X			
EXTINTOR ABC	X		X		X		X		X		X		X			
VÁLVULA ANGULA TIPO	X		X		X		X		X		X		X			
ASEO GENERAL		R		R	X		X		X		X		X			
FECHA DE ÚLTIMA																
ACCESO A GABINETE	X		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES: El único lugar de la sede que falta por gabinete es el Sotano, en general estan en buen estado, sin embargo hay que tener en cuenta que los gabinetes de los pisos 1 y 2 hay que realizarles un aseo general y el gabinete del piso 7 hay que colocarle señalización.

Tabla 17. Inspección de Gabinetes de la sede Pantano de Vargas. Fuente: Unimeta.

10.2.4.4 Inspección de Extintores.

		FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES																										
Código PD-7310-13-F03		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo										Versión 4					Página 1 de 1					F. Vigencia 11-06-2016						
FECHA INSPECCIÓN: 24-03-2021		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Melissa Archbold															SEDE: EDIFICIO PANATANO DE VARGAS					Nº INSPECCIÓN: 1						
No.	UBICACIÓN	AREA	TIPO					CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	CILINDRO			ESTADO										FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES				
			PQS		CO2	SOLKAFAM 123	AGUA			OTROS	PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO	MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN			DEMARCAÇÃO	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	ACCESO A EXTINTOR	SITIO ADECUADO
			BC	ABC																								
1	SOTANO	GARAJE		x				20 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NT	B	B	B	may-21			
2	SOTANO	SALIDA		X				10L	OK	R	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	NT	NT	B	B	sep-23			
3	1° PISO	GABINETE		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NA	B	B	may-21			
4	1° PISO	RECEPCION		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	B	B	B	may-21			
5	2° PISO	PASILLO IZQUIERDO			X			10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	may-21			
6	2° PISO	PASILLO DERECHO GABINETE		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NA	B	B	may-21			
7	3° PISO	PASILLO IZQUIERDO			X			10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	may-21			
8	3° PISO	PASILLO DERECHO GABINETE		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NA	B	B	may-21			
9	4° PISO	PASILLO IZQUIERDO			X			10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	may-21			
10	4° PISO	PASILLO DERECHO GABINETE		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NA	B	B	may-21			
11	5° PISO	PASILLO IZQUIERDO			X			10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	may-21			
12	5° PISO	PASILLO DERECHO GABINETE		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NA	B	B	may-21			
13	6° PISO	PASILLO IZQUIERDO			X			10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	may-21			
14	6° PISO	PASILLO DERECHO GABINETE		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	NT	NA	B	B	may-21			
15	7° PISO	RECTORIA			X			10LBS	OK	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	may-21			
16	7° PISO	RECTORIA GABINETE		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	NT	NA	B	B	may-21			
			CONVENCIONES																									
			B		BUENO																							
			R		REGULAR																							
			M		MALO																							
			NT		NO TIENE																							
			NA		NO APLICA																							
			NR		NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																							

Tabla 18. Inspección de extintores de la sede Pantano de Vargas. Fuente: Unimeta.

10.2.4.5 Observación general.

Se puede observar que la sede se encuentra en Excelente orden, Sin embargo hay cosas mínimas que se deben resaltar, entre ellas; las camillas existentes están en excelente estado, sin embargo hay inexistencias de camillas en los pisos: 2,4 y 6, por lo tanto se requiere de instalación de las mismas. Existen dos botiquines en los pisos: 1 y 2, dentro de los cuales; el botiquín del piso 1 requiere de cambio de maleta y de bajalenguas que expiraron el año pasado y el botiquín del piso 2 requiere de cambio de gasas igualmente vencidas el año pasado, en general los botiquines están casi completos. Existen Gabinetes en todos los siete pisos de la sede, sin embargo, hay que añadirle la señalización al gabinete del 7 piso y realizar mantenimiento en algunos. Finalmente, en cada piso se encuentran dos extintores en buen estado, Próximos a vencer en el mes de mayo.

10.2.5 Inspecciones en la sede Arquitectura.

10.2.5.1 Inspección de Botiquín.

		FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN				
Codigo: PD-7300-13-F01		Dependencia Generadora: Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo		Versión 1	Página: 1	Fecha: 09-08-2016
FECHA:25/03/2021		INSPECCIÓN N°: 1		BOTIQUIN N° 1		
SEDE: Arquitectura				DEPENDENCIA:		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: MELISSA ARCHBOLD				CARGO: AUXILIAR EN SG-SST		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN						
Se calificara cada ítem de acuerdo a la siguiente calificación B (Bueno) buen estado y M (Malo) mal estado de acuerdo a lo observado						
SUMINISTROS	Cantidad entregada	ESTADO			FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		REQUERIDO	ACTUAL	CARECE		
Gasas limpias paquete	9		B		oct-21	
Bajalenguas paquete x 20	1	X	R		mar-20	Vencido, se requiere cambio
Esparadrado de tela rollo de 4"	1		B		mar-23	
Venda Elástica 2 x 5 Yardas	2		B		06-21 / 12-23	
Venda Elástica 3x 5 Yardas	2		B		08/21 - 03/24	
Venda Elástica 5x 5 Yardas	1		B		abr-24	
Venda de Algodón 3 x 5 Yardas	1		B		abr-24	
Venda de Algodón 5 x 5 Yardas	2		B		ene-25	
Yodopovidona (Jabón Quirúrgico	1	x	R		jun-20	Vencido, se requiere cambio
Inmovilizadores de miembros superiores e inferiores	2		B		NT	
Caja de Guantes de látex	1		B		jul-21	
Alcohol X 275 ML	1	X	R		ene-21	Producto vencido, se requiere abastecimiento
Solucion salina de 500 cc	1	X	M		nov-20	Producto vencido, se requiere abastecimiento
Termómetro Digital	1	X	R		NT	cambiar
Tijeras de Trauma	1		B		N/A	
Linterna led Krypton	1		B		NT	
Mascara para Reanimación Cardio Pulmonar	0	x				Se requiere nuevo producto
Block de Notas	1		B		N/A	
Maletín botiquín	1		B		N/A	
Otros: tapabocas	10		B		NT	
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA						
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL						

Tabla 19. Inspección de Botiquín de la sede de Arquitectura. Fuente: Unimeta.

10.2.5.2 Inspección de Camillas.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE CAMILLAS"															
Código PD-7310-04-F04		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el				Versión 1			Página 1 de 1		F. Vigencia 01-08-2015						
FECHA INSPECCIÓN: 25-03-21																	
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Melissa Archbold Vallejo - SEDE: Arquitectura																	
No.	UBICACIÓN	TIPO				CAPACIDAD	PRUEBA DE RESISTENCIA	ESTADO								OBSERVACIONES	
		MADERA	PLASTICA	METALICA	MALLA			CAMILLA					COMPLEMENTO				
								VELCRO	CUERPO	CORREAS	REFLECTIVOS DE CORREA	SOPORTE VITAL DE CABEZA	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES SUPERIOR	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES INFERIORE	INMOVILIZADOR DE CUELLO		GANCHO DE SUGECCIÓN
1	Primer piso en el pasillo		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
2	Tercer piso en el pasillo		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
3	Cuarto piso en el pasillo		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
		CONVENCIONES															
		B BUENO													NA	NO APLICA	
		R REGULAR													NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE	
		M MALO															
		NT NO TIENE															

Tabla 20. Inspecciones de Camillas en la sede de Arquitectura. Fuente: Unimeta.

10.2.5.3 Inspección de Extintores.

			FORMATO "INSPECCIÓN DE EXTINTORES"																									
Código PD-7310-13-F03			Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo								Versión 4				Página 1 de 1				F. Vigencia 11-06-2016									
FECHA INSPECCIÓN: 25-03.21															Nº INSPECCIÓN: 1													
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:			HSE		SEDE: JOSE EUSTACIO RIVERA																							
No.	UBICACIÓN	AREA	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	ESTADO										FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES						
			PQS		CO2	SOLKAFAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD			CORNETA	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	ACCESO A EXTINTOR	SITIO ADECUADO
			BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIP															
1	1° PISO	PASILLO			X			10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	NT	B	B	B	may-21		
2	2° PISO	PASILLO					X	2.5GLS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	NT	NT	B	B	B	may-21			
3	3° PISO	PASILLO					X	2.5 GLS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	NT	NT	NT	M	M	may-21			
4	4° PISO	PASILLO		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NT	B	B	B	may-21		
CONVENCIONES																												
B			BUENO																									
R			REGULAR																									
M			MALO																									
NT			NO TIENE																									
NA			NO APLICA																									
NR			NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																									

Tabla 21. Inspección de Extintores de la sede de Arquitectura. Fuente: Unimeta.

10.2.5.4 Observación General.

Se puede observar en general, que la sede se encuentra en Buen orden, Sin embargo, se destaca lo siguiente: las camillas están en excelente estado, no obstante, no hay existencias de camilla en el piso 2, por lo tanto, se requiere de su respectiva instalación. Existe un botiquín en el piso 2, el cual en forma general se encuentra en buen estado, pero hay que cambiar 5 productos por fecha de vencimiento. No Existen Gabinetes en la sede, por lo tanto, se requiere de instalación de los mismos. Por último, existen 4 extintores en total, uno en cada piso, de los cuales tres se encuentran en buen estado y uno está mal instalado, por lo tanto, se requiere de revisión de los mismos.

10.2.6 Inspecciones en la sede Centro de Idiomas.

1.2.6.1 Inspección de Botiquín.

		FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN				
Codigo: PD-7300-13-F01		Dependencia Generadora: Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo		Versión 1	Página: 1	Fecha: 09-08-2016
FECHA:25/03/2021		INSPECCIÓN N°: 1		BOTIQUIN N° 1		
SEDE: Centro de idiomas				DEPENDENCIA:		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: HSE				CARGO: AUXILIAR EN SG-SST		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN						
Se calificara cada ítem de acuerdo a la siguiente calificación B (Bueno) buen estado y M (Malo) mal estado de acuerdo a lo observado						
SUMINISTROS	Cantidad entregada	ESTADO			FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		REQUERIDO	ACTUAL	CARECE		
Gasas limpias paquete	24		B		2023	
Bajalenguas paquete x 20	1		B		NA	
Esparadrado de tela rollo de 4"	0	X				No hay existencias, se requiere de abastecimiento del producto
Venda Elástica 2 x 5 Yardas	2		B		ago-21	
Venda Elástica 3x 5 Yardas	2		B		jun-23	
Venda Elástica 5x 5 Yardas	2		B		feb-23	
Venda de Algodón 3 x 5 Yardas	2		B		jun-21	
Venda de Algodón 5 x 5 Yardas	2		B		may-21	
Yodopovidona (Jabón Quirúrgico	0	x				No hay existencias, se requiere de abastecimiento del producto
Inmovilizadores de miembros superiores e inferiores	2	X	R		NT	Cambiar un inmovilizador ya que se encuentra roto
Caja de Guantes de látex	0	x				No hay existencias, se requiere de abastecimiento del producto
Alcohol X 275 ML	0	X				No hay existencias, se requiere de abastecimiento del producto
Solucion salina de 500 cc	1	X	M		jun-20	Producto vencido, se requiere abastecimiento
Termómetro Digital	1		B		NT	
Tijeras de Trauma	1		B		N/A	
Linterna led Krypton	1		R		NT	Recargar linterna
Mascara para Reanimación	1		B		NT	
Block de Notas	1		B		N/A	
Maletín botiquín	1	X	R		N/A	Cambiar Maletín ya que se encuentra en mal estado
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA						
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL						

Tabla 22. Inspección del Botiquín de centro de idiomas. Fuente: Unimeta.

1.2.6.2 Inspección de Camillas.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE CAMILLAS"															
Código PD-7310-04-F04		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el				Versión 1			Página 1 de 1		F. Vigencia 01-08-2015						
FECHA INSPECCIÓN: 25-03-21																	
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Melissa Archbold Vallejo - SEDE: Centro de Idiomas																	
No.	UBICACIÓN	TIPO				CAPACIDAD	PRUEBA DE RESISTENCIA	ESTADO								OBSERVACIONES	
		MADERA	PLASTICA	METALICA	MALLA			CAMILLA				COMPLEMENTO					
								VELCRO	CUERPO	CORREAS	REFLECTIVOS DE CORREAS	SOPORTE VITAL DE CABEZA	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES SUPERIORES	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES INFERIORES	INMOVILIZADOR DE CUELLO		GANCHO DE SUGECIÓN
1	Central		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
		CONVENCIONES															
		B	BUENO										NA	NO APLICA			
		R	REGULAR										NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE			
		M	MALO														
		NT	NO TIENE														

Tabla 23. Inspección de camillas del Centro de Idiomas. Fuente: Unimeta.

1.2.6.3 Inspección de Extintores.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE EXTINTORES"																									
Código PD-7310-13-F03		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo										Versión 4			Página 1 de 1				F. Vigencia 11-06-2016								
FECHA INSPECCIÓN: 25-03-2021																		Nº INSPECCIÓN: 1									
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:		HSE										SEDE: CENTRO DE IDIOMAS															
No.	UBICACIÓN	AREA	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	ESTADO										FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES					
			PQS		CO2	SOLKAFILAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD			CORNETA	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	ACCESO A EXTINTOR
BC	ABC	PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIP																							
1	1º PISO	PASILLO			X			10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	NT	B	B	B	may-21	
		CONVENCIONES																									
		B	BUENO																								
		R	REGULAR																								
		M	MALO																								
		NT	NO TIENE																								
		NA	NO APLICA																								
		NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																								

Tabla 24. Inspección de Extintores. Fuente: Unimeta.

10.2.6.4 Observación General.

Se puede observar en general, que la sede se encuentra en Excelente orden, se resalta lo siguiente: la camilla se encuentra en excelente estado. Existe un botiquín en la sede, el cual en forma general se encuentra en buen estado, pero hay que cambiar algunos productos en mal estado, estos son: Venda elástica 2X5, Inmovilizador superior ya que se encuentra roto, Solución salina de 500cc, Recargo de linterna y cambio de Maletín roto. No Existe Gabinete en la sede, por lo tanto, se requiere de una adecuada instalación. Por último, existe un extintor en toda la sede, el cual se encuentra en excelente estado, sin embargo, se debe tener en cuenta que está próximo a vencer.

10.2.7 Inspecciones en la sede Henry.

10.2.7.1 Inspección de Botiquín.

		FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN				
Codigo: PD-7300-13-F01	Dependencia Generadora: Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo		Versión 1	Pagina: 1	Fecha: 09-08-2016	
FECHA: 26/03/2021		INSPECCIÓN N°: 1		BOTIQUIN N° 1		
SEDE: Henry				DEPENDENCIA:		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: HSE				CARGO: AUXILIAR EN SG-SST		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN						
Se calificara cada ítem de acuerdo a la siguiente calificación B (Bueno) buen estado y M (Malo) mal estado de acuerdo a lo observado						
SUMINISTROS	Cantidad entregada	ESTADO			FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		REQUERIDO	ACTUAL	CARECE		
Gasas limpias paquete	50	X	R		abr-20	Producto vencido, se requiere abastecimiento
Bajalenguas paquete x 20	2		B		NT	
Esparadrado de tela rollo de 4"	1		R		NT	
Venda Elástica 2 x 5 Yardas	2		B		dic-23	
Venda Elástica 3x 5 Yardas	2		B		jun-23	
Venda Elástica 5x 5 Yardas	2		B		feb-23	
Venda de Algodón 3 x 5 Yardas	2		B		jun-21	
Venda de Algodón 5 x 5 Yardas	1		B		may-21	
Yodopovidona (Jabón Quirúrgico	1	x	M		feb-20	Producto vencido, se requiere abastecimiento
Inmovilizadores de miembros superiores e inferiores	2		B		NT	
Caja de Guantes de látex	1	X	M		sep-20	Producto vencido, se requiere abastecimiento
Alcohol X 275 ML	1	X	M		ene-21	Producto vencido, se requiere abastecimiento
Solucion salina de 500 cc	0	X				No hay existencias
Termómetro Digital	1	X	R		NT	Verificar termometro
Tijeras de Trauma	1		B		N/A	
Linterna led Krypton	1		R		NT	Recargar linterna
Mascara para Reanimación Cardio Pulmonar	0	X				No hay existencias
Block de Notas	1		B		N/A	
Maletín botiquín	1		B		N/A	
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA						
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL						

Tabla 25 . Inspección de Botiquín de Henry. Fuente: Unimeta.

10.2.7.2 Inspección de Camillas.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE CAMILLAS"														
Código PD-7310-04-F04		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo				Versión 1			Página 1 de 1		F. Vigencia 01-08-2015					
FECHA INSPECCIÓN: 26-03-21																
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Melissa Archbold Vallejo - SEDE: Centro Henry																
No.	UBICACIÓN	TIPO				CAPACIDAD	PRUEBA DE RESISTENCIA	ESTADO								OBSERVACIONES
		MADERA	PLASTICA	METALICA	MALLA			CAMILLA				COMPLEMENTO				
							VELCRO	CUERPO	CORREAS	REFLECTIVOS DE CORREAS	SOPORTE VITAL DE CABEZA	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES SUPERIO	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES INFERIO	INMOVILIZADOR DE CUELLO	GANCHO DE SUGECIÓN	
1	Primer piso en el pasillo		x			1	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	Se requiere realizar mantenimiento a la camilla
		CONVENCIONES														
		B	BUENO												NA	NO APLICA
		R	REGULAR												NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE
		M	MALO													
		NT	NO TIENE													

Tabla 26. Inspección de camillas de Henry. Fuente: Unimeta.

10.2.7.3 Inspección de Extintores.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE EXTINTORES"																										
Código PD-7310-13-F03		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo										Versión 4					Página 1 de 1					F. Vigencia 11-06-2016						
FECHA INSPECCIÓN: 26-03-21																							Nº INSPECCIÓN: 1					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: HSE SEDE: HENRY																												
No.	UBICACIÓN	AREA	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	ESTADO														FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES		
			PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RINGO ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS			ACCESO A EXTINTOR	SITIO ADECUADO
			BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO															
55	1º PISO	PASILLO		X				20LBS	OK	R	R	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	B	may-21		
56	2º PISO	PASILLO		X				10LBS	OK	B	R	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	B	B	B	B	may-21		
CONVENCIONES																												
B			BUENO																									
R			REGULAR																									
M			MALO																									
NT			NO TIENE																									
NA			NO APLICA																									
NR			NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																									

Tabla 27. Inspección de Extintores de Henry. Fuente: Unimeta.

10.2.7.4 Observación General.

Se puede observar que la sede Henry se encuentra en regular orden, ya que actualmente no se están laborando en el edificio, realizando la inspección se observó lo siguiente: la camilla se encuentra sellada y colgada, requiere de un aseo general ya que se encuentra llena de polvo. Existe un botiquín en la sede, el cual en forma general se encuentra en buen estado, pero hay que cambiar algunos productos en mal estado y surtir con algunos que faltan en dicho botiquín. No Existe Gabinete en la sede, por lo tanto, se requiere de una adecuada instalación. Por último, existe un extintor en cada piso, los cuales se encuentran en buen estado, sin embargo, se debe tener en cuenta el aseo general de los mismos y su fecha de vencimiento ya que están próximos a vencer.

10.2.8 Inspecciones en la sede Casa Nueva.

10.2.8.1 Inspección de Botiquín.

		FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN				
Codigo: PD-7300-13-F01	Dependencia Generadora: Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo		Versión 1	Pagina: 1	Fecha: 09-08-2016	
FECHA:05/04/2021		INSPECCIÓN N°: 1		BOTIQUIN N° 1		
SEDE: Casa Nueva				DEPENDENCIA:		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: HSE				CARGO: AUXILIAR EN SG-SST		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN						
Se calificara cada ítem de acuerdo a la siguiente calificación B (Bueno) buen estado y M (Malo) mal estado de acuerdo a lo observado						
SUMINISTROS	Cantidad entregada	ESTADO			FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		REQUERIDO	ACTUAL	CARECE		
Gasas limpias paquete	20		R		mar-23	
Bajalenguas paquete x 20	1		B		oct-22	
Esparadrapo de tela rollo de 4"	1		B		abr-24	
Venda Elástica 2 x 5 Yardas	2		B		oct-24	
Venda Elástica 3x 5 Yardas	2		B		ene-24	
Venda Elástica 5x 5 Yardas	2		B		feb-23	
Venda de Algodón 3 x 5 Yardas	0	X				No hay existencias
Venda de Algodón 5 x 5 Yardas	2	.	B		oct-22	
Yodopovidona (Jabón Quirúrgico	0	X				No hay existencias
Inmovilizadores de miembros superiores e inferiores	2		B		NT	
Caja de Guantes de látex	0	X				No hay existencias
Alcohol X 275 ML	0	X				No hay existencias
Solucion salina de 500	1	X	M		jun-20	producto vencido
Termómetro Digital	0	X				No hay existencias
Tijeras de Trauma	1		B		N/A	
Linterna led Krypton	0	X				No hay existencias
Mascara para Reanimación Cardio Pulmonar	0	X				No hay existencias
Block de Notas	1		B		N/A	
Maletín botiquín	1		B		N/A	
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA						
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL						

Tabla 28. Inspección de Botiquín de Casa Nueva. Fuente: Unimeta.

10.2.8.2 Inspección de Camillas.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE CAMILLAS"														
Código PD-7310-04-F04		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo				Versión 1			Página 1 de 1			F. Vigencia 01-08-2015				
FECHA INSPECCIÓN: 05-04-21																
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Melissa Archbold Vallejo - SEDE: Centro Casa Nueva																
No.	UBICACIÓN	TIPO				CAPACIDAD	PRUEBA DE RESISTENCIA	ESTADO								OBSERVACIONES
		MADERA	PLASTICA	METALICA	MALLA			CAMILLA				COMPLEMENTO				
							VELCRO	CUERPO	CORREAS	REFLECTIVOS DE CORREAS	SOPORTE VITAL DE CABEZA	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES SUPERIORES	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES INFERIORES	INMOVILIZADOR DE CUELLO	GANCHO DE SUGECIÓN	
1	Primer piso		x			1	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
		CONVENCIONES														
		B BUENO							NA				NO APLICA			
		R REGULAR							NR				NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE			
		M MALO														
		NT NO TIENE														

Tabla 29. Inspección de Camillas de Casa Nueva. Fuente: Unimeta.

10.2.8.3 Inspección de Extintores.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE EXTINTORES"																										
Código PD-7310-13-F03		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo					Versión 4			Página 1 de 1			F. Vigencia 11-06-2016															
FECHA INSPECCIÓN: 05-04-21															Nº INSPECCIÓN: 1													
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: HSE											SEDE: CASA NUEVA																	
No.	UBICACIÓN	AREA	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	ESTADO											FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES					
			PQS		CO2	SOLKAFAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA			SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	ACCESO A EXTINTOR	SITIO ADECUADO
			BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO															
50	1º PISO	SALON		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	R	B	B	NA	B	NA	B	NT	B	M	M	may-21	Reubicar	
			CONVENCIONES																									
			B BUENO																									
			R REGULAR																									
			M MALO																									
			NT NO TIENE																									
			NA NO APLICA																									
			NR NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																									

Tabla 30. Inspección de Extintores de Casa Nueva. Fuente: Unimeta.

10.2.8.4 Observación General.

Se puede observar en general, que la sede Casa Nueva se encuentra en buen orden, realizando la inspección se observó lo siguiente: la camilla se encuentra sellada y colgada, en excelente estado. Existe un botiquín en la sede, el cual en forma general se encuentra en regular estado, ya que faltan muchos productos, entre estos: Venda de Algodón 3x5, jabón quirúrgico, guantes de látex, alcohol, Termómetro Digital, Linterna y Mascara para reanimación pulmonar, además hay un producto vencido que requiere de cambio inmediato. No Existe Gabinete en la sede, por lo tanto, se requiere de una adecuada instalación. Por terminar, existe un solo extintor en toda la sede, el cual se encuentra en buen estado, sin embargo, se debe tener en cuenta de demarcación y su ubicación.

10.2.9 Inspecciones en la sede Biblioteca e ingenierías.

10.2.9.1 Inspección de Botiquín de Biblioteca e ingenierías.

		FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN				
Codigo: PD-7300-13-F01	Dependencia Generadora: Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo		Versión 1	Pagina: 1	Fecha: 09-08-2016	
FECHA:05/04/2021		INSPECCIÓN N°: 1		BOTIQUIN N° 1		
SEDE: Biblioteca - Ingenierías				DEPENDENCIA:		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: HSE				CARGO: AUXILIAR EN SG-SST		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN						
Se calificara cada ítem de acuerdo a la siguiente calificación B (Bueno) buen estado y M (Malo) mal estado de acuerdo a lo observado						
SUMINISTROS	Cantidad entregada	ESTADO			FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		REQUERIDO	ACTUAL	CARECE		
Gasas limpias paquete	0	X				No hay existencias
Bajalenguas paquete x 20	1		B		NT	
Esparadrado de tela rollo de 4"	2		R		NT	
Venda Elástica 2 x 5 Yards	2		B		oct-24	
Venda Elástica 3x 5 Yards	2		B		ene-24	
Venda Elástica 5x 5 Yards	1		B		ene-24	
Venda de Algodón 3 x 5 Yards	1		B		ene-24	
Venda de Algodón 5 x 5 Yards	2		B		may-21	
Yodopovidona (Jabón Quirúrgico	0	X				No hay existencias
Inmovilizadores de miembros superiores e inferiores	2		R		NT	
Caja de Guantes de látex	1	X	R		sep-20	producto vencido
Alcohol X 275 ML	0	X				No hay existencias
Solucion salina de 500 cc	1	X	M		nov-20	producto vencido
Termómetro Digital	0	X				No hay existencias
Tijeras de Trauma	1		B		N/A	
Linterna led Krypton	1		R		N/A	Recargar
Mascara para Reanimación Cardio Pulmonar	0	X				No hay existencias
Block de Notas	1		B		N/A	
Maletín botiquín	1		B		N/A	
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA						
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL						

Tabla 31. Inspección de Botiquín de Biblioteca e Ingenierías. Fuente: Unimeta.

10.2.9.2 Inspección de Camillas de Biblioteca e ingenierías.

10.2.9.2.1 Inspección de camillas de biblioteca.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE CAMILLAS"															
Código PD-7310-04-F04		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el				Versión 1			Página 1 de 1			F. Vigencia 01-08-2015					
FECHA INSPECCIÓN: 26-03-21																	
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: HSE - SEDE: Biblioteca																	
No.	UBICACIÓN	TIPO				CAPACIDAD	PRUEBA DE RESISTENCIA	ESTADO								OBSERVACIONES	
		MADERA	PLASTICA	METALICA	MALLA			CAMILLA				COMPLEMENTO					
							VELCRO	CUERPO	CORREAS	REFLECTIVOS DE CORREAS	SOPORTE VITAL DE CABEZA	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES SUPERIORES	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES INFERIORES	INMOVILIZADOR DE CUELLO	GANCHO DE SUGECIÓN		
1	Primer piso		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
		CONVENCIONES															
		B BUENO															
		R REGULAR															
		M MALO															
		NT NO TIENE															
						NA				NO APLICA							
						NR				NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE							

Tabla 32. Inspección de camillas de Biblioteca. Fuente: Unimeta.

10.2.9.2 Inspección de camillas de Ingenierías.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE CAMILLAS"															
Código PD-7310-04-F04		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el				Versión 1			Página 1 de 1		F. Vigencia 01-08-2015						
FECHA INSPECCIÓN: 26-03-21																	
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: HSE - SEDE: Ingenierías																	
No.	UBICACIÓN	TIPO				CAPACIDAD	PRUEBA DE RESISTENCIA	ESTADO								OBSERVACIONES	
		MADERA	PLASTICA	METALICA	MALLA			CAMILLA				COMPLEMENTO					
							VELCRO	CUERPO	CORREAS	REFLECTIVOS DE CORREAS	SOPORTE VITAL DE CABEZA	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES SUPERIORES	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES INFERIORES	INMOVILIZADOR DE CUELLO	GANCHO DE SUGECIÓN		
1	Tercer piso cerca a las escaleras		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
2	cuarto piso cerca a las escaleras		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
				CONVENCIONES													
				B	BUENO			NA				NO APLICA					
				R	REGULAR			NR				NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE					
				M	MALO												
				NT	NO TIENE												

Tabla 33. Inspección de Camillas de Ingenierías. Fuente: Unimeta.

10.2.9.3 Inspección de Extintores de Biblioteca e ingenierías.

10.2.9.3.1 Inspección de Extintores de Biblioteca.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE EXTINTORES"																										
Código PD-7310-13-F03		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo						Versión 4			Página 1 de 1			F. Vigencia 11-06-2016														
FECHA INSPECCIÓN: 26-03-21																		N° INSPECCION: 1										
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: HSE																		SEDE: JUAN NAPOMUCENO MOJICA ANGARITA										
No.	UBICACIÓN	AREA	TIPO					CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	ESTADO													FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES				
			PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA			OTROS	CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN			DEMARCACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	ACCESO A EXTINTOR	SITIO ADECUADO
			BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO															
58	1° PISO	SALON		X				10LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NT	B	B	B	may-21			
59	1° PISO	SALON					X	2.5GLS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	NT	NT	B	B	B	may-21			
60	1° PISO	SALON			X			10LBS	OK	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	NT	B	B	B	may-21			
			CONVENCIONES																									
			B		BUENO																							
			R		REGULAR																							
			M		MALO																							
			NT		NO TIENE																							
			NA		NO APLICA																							
			NR		NO SE PUEDE REVISAR O NO																							

Tabla 34. Inspección de Extintores de Biblioteca. Fuente: Unimeta.

10.2.9.3.1 Inspección de Extintores de Ingenierías.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE EXTINTORES"																										
Código PD-7310-13-F03		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo						Versión 4			Página 1 de 1			F. Vigencia 11-06-2016														
FECHA INSPECCIÓN: 26-03-21															Nº INSPECCIÓN: 1													
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: HSE										SEDE: INGENIERIAS																		
No.	UBICACIÓN	AREA	TIPO					CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	ESTADO															FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES		
			PQS		CO2	SOLKAFIAM 123	AGUA			OTROS	CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS			ACCESO A EXTINTOR	SITIO ADECUADO
			BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO															
91	1° PISO	AL SUBIR ESCALERAS		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NT	B	B	B	may-21			
92	2° PISO	PASILLO		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NT	B	B	B	may-21			
93	3 PISO	PASILLO		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NT	B	B	B	may-21			
94	4 PISO	PASILLO		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	NT	B	B	B	may-21			
95	SOTANO	LABORATORIO DE HIDRAULICA			X			10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	NT	B	B	B	may-21			
			CONVENCIONES																									
			B		BUENO																							
			R		REGULAR																							
			M		MALO																							
			NT		NO TIENE																							
			NA		NO APLICA																							
			NR		NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																							

Tabla 35. Inspección de Extintores de ingenierías. Fuente: Unimeta.

10.2.9.4 Observación General.

Se puede observar en general, que las sedes se encuentran en buen orden, realizando la Inspección se observó lo siguiente: Existe un botiquín por las dos sedes, el cual se encuentra en buen estado, sin embargo, se debe hacer cambios de algunos productos vencidos y surtir cuatro productos por su inexistencia. Las camillas de las dos sedes se encuentran en excelente estado. No Existen Gabinetes en ninguna de las dos sedes, por lo tanto, se requiere de una adecuada instalación. Finalmente, existen 3 extintores en la sede de biblioteca y 5 en la sede de ingenierías, los cuales se encuentran en buen estado, sin embargo, se debe tener en cuenta la demarcación y su ubicación.

10.2.10 Inspecciones en la sede Virgilio.

10.2.10.1 Inspección de camilla.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE CAMILLAS"															
Código PD-7310-04-F04		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el				Versión 1			Página 1 de 1			F. Vigencia 01-08-2015					
FECHA INSPECCIÓN: 27-03-21																	
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: HSE - SEDE: Virgilio																	
No.	UBICACIÓN	TIPO				CAPACIDAD	PRUEBA DE RESISTENCIA	ESTADO								OBSERVACIONES	
		MADERA	PLASTICA	METALICA	MALLA			CAMILLA				COMPLEMENTO					
							VELCRO	CUERPO	CORREAS	REFLECTIVOS DE CORREAS	SOPORTE VITAL DE CABEZA	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES SUPERIORES	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES INFERIORES	INMOVILIZADOR DE CUELLO	GANCHO DE SUGECIÓN		
1	Primer piso Cerca al baño		x			1	B	B	B	B	B	R	NT	NT	R	B	Organizar el soporte de cabeza de la camilla
				CONVENCIONES													
				B	BUENO												
				R	REGULAR												
				M	MALO												
				NT	NO TIENE												
								NA				NO APLICA					
								NR				NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE					

Tabla 36. Inspección de camilla de Virgilio. Fuente: Unimeta.

10.2.10.2 Inspección de Extintores.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE EXTINTORES"																								
Código PD-7310-13-F03		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo					Versión 4			Página 1 de 1			F. Vigencia 11-06-2016													
FECHA INSPECCIÓN: 27-03-21												N° INSPECCIÓN: 1														
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: HSE												SEDE: VIRGILIO OLANO														
No.	UBICACIÓN	AREA	TIPO					CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	ESTADO										FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES					
			PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA			OTROS	CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA			RINGO ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS
BC	ABC	PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO																						
78	1° PISO	PASILLO		X				20LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	NT	B	B	B	may-21	
			CONVENCIONES																							
			B	BUENO																						
			R	REGULAR																						
			M	MALO																						
			NT	NO TIENE																						
			NA	NO APLICA																						
			NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																						

Tabla 37. Inspección de Extintores de Virgilio. Fuente: Unimeta.

10.2.10.3 Observación General.

Se puede observar en general, que la sede Virgilio se encuentra en buen orden, realizando la inspección se determina lo siguiente: la camilla se encuentra colgada, se debe mejorar el soporte de cabeza. No Existe botiquín en la sede, por lo tanto, se sugiere implementarlo.

No existen gabinetes en la sede, por consiguiente, se requiere de una adecuada instalación. Por terminar, existe un solo extintor en la sede, el cual se encuentra en buen estado, sin embargo, se debe tener en cuenta de demarcación y su ubicación.

10.2.11 Inspecciones en la sede Carlina.

10.2.11.1 Inspección de camilla.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE CAMILLAS"														
Código PD-7310-04-F04		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el				Versión 1			Página 1 de 1		F. Vigencia 01-08-2015					
FECHA INSPECCIÓN: 27-03-21																
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: HSE - SEDE: Carlina																
No.	UBICACIÓN	TIPO				CAPACIDAD	PRUEBA DE RESISTENCIA	ESTADO								OBSERVACIONES
		MADERA	PLASTICA	METALICA	MALLA			CAMILLA				COMPLEMENTO				
							VELCRO	CUERPO	CORREAS	REFLECTIVOS DE CORREAS	SOPORTE VITAL DE CABEZA	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES SUPERIORES	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES INFERIORES	INMOVILIZADOR DE CUELLO	GANCHO DE SUGECIÓN	
1	Primer piso en el pasillo		x			1	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
		CONVENCIONES														
		B	BUENO													
		R	REGULAR													
		M	MALO													
		NT	NO TIENE													
		NA					NO APLICA									
		NR					NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE									

Tabla 38. Inspección de camillas de la sede Carlina. Fuente: Unimeta.

10.2.11.2 Inspección de Extintores.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE EXTINTORES"																										
Código PD-7310-13-F03		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo										Versión 4					Página 1 de 1					F. Vigencia 11-06-2016						
FECHA INSPECCIÓN: 28 DE MAYO DEL 2019																				Nº INSPECCIÓN: 1								
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:																				SEDE: CARLINA								
No.	UBICACIÓN	AREA	TIPO					CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	ESTADO														FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES			
			PQS		CO2	SOLKAFIAM 123	AGUA			OTROS	CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN			SOPORTE COLGAR O RUEDAS	ACCESO A EXTINTOR	SITIO ADECUADO
			BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO															
57	1° PISO	CARLINA		X				10 LBS	OK	R	B	B	B	B	B	B	NA	B	NA	B	B	B	B	B	may-21			
CONVENCIONES																												
B			BUENO																									
R			REGULAR																									
M			MALO																									
NT			NO TIENE																									
NA			NO APLICA																									
NR			NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																									

Tabla 39. Inspección de extintores. Fuente: Unimeta.

10.2.11.3 Observación General.

Se puede observar que la sede Carlina no se encuentra habilitada, realizando la inspección se identificó lo siguiente: la camilla se encuentra colgada, en buen estado.

No Existe botiquín en la sede, por lo tanto, se sugiere implementarlo.

No Existen Gabinetes en la sede, por consiguiente, se requiere de una adecuada instalación. Finalmente, existe un solo extintor en la sede, el cual se encuentra en buen estado, sin embargo, se debe tener en cuenta los rallones del mismo.

10.2.12 Inspecciones en la sede Paraninfo.

10.2.12.1 Inspección de camillas.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE CAMILLAS"															
Código PD-7310-04-F04		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el				Versión 1			Página 1 de 1		F. Vigencia 01-08-2015						
FECHA INSPECCIÓN: 05-04-21																	
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: HSE - SEDE: Paraninfo																	
No.	UBICACIÓN	TIPO				CAPACIDAD	PRUEBA DE RESISTENCIA	ESTADO								OBSERVACIONES	
		MADERA	PLASTICA	METALICA	MALLA			CAMILLA				COMPLEMENTO					
							VELCRO	CUERPO	CORREAS	REFLECTIVOS DE CORREAS	SOPORTE VITAL DE CABEZA	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES SUPERIO	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES INFERIO	INMOVILIZADOR DE CUELLO	GANCHO DE SUGECIÓN		
1	Primer piso cerca al baño		x			1	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	B	
		CONVENCIONES															
		B	BUENO														
		R	REGULAR														
		M	MALO														
		NT	NO TIENE														
		NA					NO APLICA										
		NR					NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE										

Tabla 40. Inspección de camillas de Paraninfo. Fuente: Unimeta.

10.2.12.1 Inspección de camillas.

		FORMATO "INSPECCIÓN DE EXTINTORES"																										
Código PD-7310-13-F03		Dependencia Generadora Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo					Versión 4			Página 1 de 1			F. Vigencia 11-06-2016															
FECHA INSPECCIÓN: 05-04-21												Nº INSPECCIÓN: 1																
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:												SEDE: PARANINFO																
No.	UBICACIÓN	AREA	TIPO					CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	ESTADO										FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES							
			PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA			OTROS	CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA			RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	ACCESO A EXTINTOR	SITIO ADECUADO
			BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO															
87	1º PISO	ENTRANDO A MUSEO		X				10 LBS	OK	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	NA	B	NT	B	B	R	may-21	Falta de mantenimiento	
			CONVENCIONES B BUENO R REGULAR M MALO NT NO TIENE NA NO APLICA NR NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																									

Tabla 41. Inspección de Extintores. Fuente: Unimeta.

10.2.12.3 Observación General.

Se puede observar en general, que la sede Paraninfo no se encuentra habilitada, realizando la inspección se identificó lo siguiente: la camilla se encuentra colgada, en buen estado.

No Existe botiquín en la sede, por lo tanto, se sugiere implementarlo.

No Existen Gabinetes en la sede, por consiguiente, se requiere de una adecuada instalación. Finalmente, existe un solo extintor en la sede, el cual se encuentra en buen estado, sin embargo, se debe realizar la demarcación y un respectivo mantenimiento del mismo.

10.2.13 Observación General.

Se pudo lograr realizar el 65% de las inspecciones en las sedes, quedaron faltando 7 sedes por inspecciones, estas sedes son:

- Hermana Alfredo: No se pudo realizar inspecciones ya no cuento con la autorización para el ingreso.
- Finca Villa Franca y San Rafael: No se pudo realizar inspecciones porque se encuentra lejos del área de trabajo.

- Mayuya, Marachuaire, Laboratorios y Asopemet: No se pudo realizar inspecciones ya que las sedes no se encuentran habilitadas y aún no están implementados los Elementos.

10.3 Actualización de la matriz de peligros

Se actualizó la matriz de peligros de acuerdo a la norma GTC 45 2012, y se corrigió la formulación de algunas casillas en la evaluación del riesgo; más específicamente había algunas casillas mal formuladas, se corrigió las que representaban mejorable y aceptables según el peligro establecido.

Además, se revisó y se analizó los peligros por departamentos de todas las sedes ya establecidos por parte de la Unimeta.

Finalizando la corrección de toda matriz se procedió a enviarla por correo institucional de SG-SST y se dio el aval del documento entregado.

Cabe resaltar que para la próxima actualización se recomendó separar la matriz de peligros por sedes, para tener un mejor orden y mejor comprensión por parte de los colaboradores.

10.3.1 Matriz de peligros.

PROCESO	ZONA O LUGAR	ACTIVIDAD	TAREA	ACTIVIDAD		PELIGRO		EFECTO POSIBLE	MEDIDAS DE CONTROL		
				RUTINARIA	NO RUTINARIA	DESCRIPCION	CLASIFICACION		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO

SECRETARÍA GENERAL											
SECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / SEDE BIENESTAR											
Cargo del nivel ejecutivo encargado de coordinar los procesos de seguridad y salud en el trabajo, aplicando las normas y procedimientos definidos.											
Apoyar las actividades de seguridad y salud en el trabajo de la institución.											
SI		Exposición a microorganismos cuando el trabajador realiza inspecciones a elementos pertenecientes a laboratorios.	Biológico-(Virus, Bacterias, Hongos, Parasitos)	Dermatitis ,contagio de virus infeccioso .	Ninguno	Ninguno	Uso de (EPI) gafas ,Guantes de neopreno largos ,mascarilla respiratoria , botas de caucho				
SI		Picadura de insectos presentes en el área.	Biológico-Picaduras	Dengue, fiebre amarilla.	Ninguno	Ninguno	Vestuario cubierto, tapa bocas, zapato cerrado.				
SI		Exposición a residuos peligrosos al momento de realizar inspecciones en laboratorios.	Biológico-Fluidos o excrementos	Dermatitis ,ulceras enfermedad Infecciosa	Ninguno	Ninguno	Uso de (EPI) gafas ,Guantes de nitrilo ,mascarilla respiratoria, botas.				
SI		Carga mental, demanda de emociones provocada por la carga laboral, monotonía laboral, sin pausas activas, trabajo de horas extras, pocos descansos.	Condición Psicolaboral- Condiciones de la tarea	Estrés, hipertensión, migraña, úlceras, insomnio, pérdida del apetito, nervios, desmotivación.	Ninguno	Ninguno	Aplicación de batería en riesgo psicosocial, cada año. Socialización grupal de los resultados.				
SI		Realización de horas extras en tareas o actividades laborales.	Condición Psicolaboral- Jornada de trabajo	Alteración del sistema de Sistema nervioso ,depresión , ansiedad, desmotivación.	Ninguno	Ninguno	Aplicación de batería en riesgo psicosocial, cada año socialización de resultados grupal.				
SI		Mantiene largos periodos de tiempo sentado durante la jornada laboral, no realizan pausas activas, el plano de trabajo es inadecuado	Biomecanicos-posturas (prolongadas , mmantenida ,forzada , antigravitacional)	Problemas con los músculos y huesos, dorsalgia, cervicalgia, cifosis.	Ninguno	Ninguno	Capacitaciones periódicas de higiene postural.				
SI		Se presenta irregularidades en pisos como el desnivel y deslizantes.	Condiciones de seguridad-Locativo	Golpes, contusión, heridas, fracturas, esguinces,	Ninguno	Ninguno	Uso de calzado cerrado, señalización.				
SI		Desplazamiento por areas publicas de transito vehicular, y hacia las diferentes sedes de la universidad.	Condiciones de seguridad-Accidente de transito	Golpes, contusión, heridas, fracturas, esguinces.	NINGUNO	NINGUNO	Charla preoperación en peligro vial				
SI		Se presenta al momento de desplazarse en el campus de la universidad o en áreas públicos, con tolerancia a hurtos, delincuencia.	Condiciones de seguridad-Publico	Heridas, golpes, esguinces, torceduras	Ninguno	Acompañamiento de cuadrante de policia	Charla preoperación en peligro publico, camaras de seguridad, vigilancia profesional en la zona.				
SI		Realiza inspección	Condiciones de seguridad-Trabajo en altura	Heridas, politraumatismos, fracturas, trauma craneoencefalico.	Ninguno	Ninguno	Equipos de protección contra caídas, personal certificado y entrenado, permisos de trabajo.				
SI		Expuesto al peligro de ser contagiados por el agente Biologico virus SARS-CoV-2. (COVID-19) durante la jornada laboral por estar en contacto con personas que puedan estar contagiadas.	Biológico-(Virus, Bacterias, Hongos, Parasitos)	Tos, disnea, fiebre mayor de 38°, mialgias, cefalea, neumonía crónica.	NINGUNO	Limpieza al puesto de trabajo y herramientas antes y despues de iniciar la actividad laboral a realizar con alcohol al 70% usando paños desechables, uso de jabon antibacterial y alcohol glicerinado, estaciones de lavamano con agua potable, canecas para disposicion de residuos contaminados, afiches y piasas digitales de lavado de manos.	Lavado de manos, higienizacion de manos uso de tapabocas , careta facial ,distanciamiento social a 2 metros, capacitaciones.				
SI		Desplome de superficies en caso de un movimiento telurico, por historial de zona	Fenomenos Naturales- Sismo	Politraumatismo Jaceraciones Multiples panico , crisis nerviosa	Ninguno	Herramientas para la atención de emergencias , zona protegida con emermedica ,	Capacitación en plan de emergencia y entrenamiento a brigadistas y realizacion de simulacros.				

Figura 9. Matriz de peligros primera parte. Fuente: Unimeta.

EVALUACION DEL RIESGO								VALORACION DEL RIESGO	CRITERIO PARA ESTABLECER CONTROLES					MEDIDAS DE INTERVENCION				
Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad	Interpretación	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo e Intervención	Interpretación del Riesgo	Aceptabilidad del riesgo	PLANTA	TEMPORALES	CONTRATISTAS	TOTAL EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	Existencia de reglamento legal	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS ADVERTENCIA	EQUIPOS/ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

2	2	4	B	10	40	III	MEJORABLE	3			3	Necrosis del tejido.	SI	Ninguna	Ninguna	Ninguno	Dotación de elementos de protección individual (EPI)	Uso de (EPI) gafas, Guantes de neopreno largos, mascarilla respiratoria
2	1	2	B	10	20	IV	ACEPTABLE	3			3	Dengue.	SI	Ninguna	Ninguna	Ninguno	Realizar fumigación en áreas de trabajo.	Ninguno
2	2	4	B	10	40	III	MEJORABLE	3			3	Enfermedad Infecciosa	SI	Ninguna	Ninguna	Adecuacion de shut de residuos, clasificados por colores según normatividad. Clasificación de los residuos por bolsas de colores según normatividad.	Capacitación preventiva del peligro biológico de contacto con fluidos y excrementos, uso adecuado de EPI, clasificación de los residuos por colores, según normatividad.	Uso de los elementos de protección individual, Guantes de nitrilo , mascarilla respiratoria, botas.
2	3	6	M	10	60	III	MEJORABLE	3			3	Estrés, hipertensión, migraña, úlceras, insomnio	SI	Ninguno	Ninguno	Ninguna	Aplicar controles o recomendaciones generadas en informes de resultados de la aplicación de baterías de riesgo psicosocial ,PVE en Riesgo psicosocial .	No
2	3	6	M	10	60	III	MEJORABLE	3			3	Alteracion del sistema nervioso	SI	Ninguno	Ninguno	Ninguna	PVE riesgo Psicosocial, aplicación de recomendaciones generadas en informe de batería de riesgo psicosocial	Ninguna
2	4	8	M	10	80	III	MEJORABLE	3			3	Dorsalgia, cervicalgia, cifosis.	SI	Ninguna	Ninguna	Realizar ajuste al plano de trabajo, teniendo en cuenta recomendacion dadas in informe de inspeccion puestos de trabajo	Sensibilización en Pausas Activas y prevención de enfermedades por movimientos repetitivos, realizar inspección biomecánica del puesto de trabajo, capacitación en higiene postural	Los recomendados en informe de puestos de trabajo
2	2	4	B	10	40	III	MEJORABLE	3			3	contusion, heridas, fracturas	SI	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones locativas, programa de inspecciones locativas.	Uso continuo de calzado cerrado
2	3	6	M	10	60	III	MEJORABLE	3			3	Muerte	SI	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Capacitación en seguridad vial	Ninguno
2	3	6	M	10	60	III	MEJORABLE	3			3	Heridas	SI	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Capacitación en peligro público (manejo de estas situaciones)	Ninguno
2	2	4	B	10	40	III	MEJORABLE	3			3	Muerte	SI	Ninguno	Ninguno	Instalación de puntos de anclaje certificados	Certificación anual del personal que labora en altura, actualización de programa de trabajo seguro en altura,	Uso permanente de los EPP.
2	4	8	B	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	7	0	0	7	Neumonia cronica	SI	Ninguna	Ninguna	NINGUNO	capacitación y sensibilizacion al personal sobre como prevenir el riesgo Biologico virus SARS-CoV-2. (COVID-19) . * Capacitaciones sobre las medidas preventivas el antes y despues de salir de casa. *capacitación de lavado y higienización de manos.	Tapa bocas, guantes, zapatos, camisa.
2	1	2	B	10	20	IV	ACEPTABLE	3			3	Laceraciones Multiples	SI	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Divulgación del plan de emergencia ,sensibilización en respuesta a una emergencia en los simulacros , compromiso de los brigadistas y la alta gerencia .	Ninguno.-+Z1M117:AE1 28

Figura 10. Matriz de peligros segunda parte. Fuente: Unimeta.

10.4 Revisión de la Matriz Legal

Se revisó la matriz legal, de acuerdo a la normatividad se encontraba actualizada y bien estructurada, sin embargo, se modificó el orden de algunas celdas y se mejoró su organización.

10.4.1 Matriz Legal.

 MATRIZ LEGAL DE RIESGOS DEL SECTOR EDUCACIÓN									
TEMA	TIPO DE NORMA	ID NORMA LEGAL	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA NORMA LEGAL	AUTORIDAD QUE LO EMITE	REFERENTE		REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	
						NACIONAL	INTERNACIONAL	ARTÍCULOS APLICABLES	PARÁMETROS
<p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brindar la información legal necesaria en materia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. • Informar sobre los procedimientos, entidades, estándares, normas y demás elementos que conforman el Sistema General de Riesgos Laborales. 									

Figura 11. Matriz legal Títulos. Fuente: Unimeta.

CST	CST	1950	Código Sustantivo del trabajo	Congreso de la República	x	OBLIGACIONES ESPECIALES DEL (EMPLEADOR). Son obligaciones especiales del (empleador): 1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de los labores. 2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. 3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. 4. Este efecto en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de diez (10) trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, según reglamentación de las autoridades sanitarias.	
						205 PRIMEROS AUXILIOS. 1. El (empleador) debe prestar al accidentado los primeros auxilios, aun cuando el accidente sea debido a provocación del liberado o culpa grave de la víctima. 2. Todo (empleador) debe tener en su establecimiento los medicamentos necesarios para las atenciones de urgencias en casos de accidentes o ataque súbito de enfermedad, de acuerdo con la reglamentación que dicte la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial (Hoy División de Salud Ocupacional).	
						206 ASISTENCIA INMEDIATA. El (empleador) debe proporcionar sin demora al trabajador accidentado o que padezca enfermedad profesional, la asistencia médica y farmacéutica necesaria.	

Figura 12. Matriz legal contenido. Fuente: Unimeta.

10.5 Plan de trabajo Actualizado


PLAN DE TRABAJO																					
META									INDICADORES DE CUMPLIMIENTO												
Cumplir con el 100% de las actividades definidas dentro del cronograma de actividades									(N° de Actividades Ejecutadas / N° de Actividades Programadas)												
ITEM	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																			
		SEMANA 1 Y 2		SEMANA 3 Y 4		SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	Rotular y clasificar las historias clínicas ocupacionales		X																		
2	Organizar y Archivar las historias clínicas ocupacionales				X																
3	Revisar los formatos Y CHECK LIST de SG-SST				X																
4	Inspeccionar los EPP, Extintores y Botiquines en las sedes de la unimeta						X														
5	Realizar Informes de las inspecciones y presentarlo ante el jefe inmediato							X													
6	Revisar la matriz de peligros e identificar errores								X												
7	Actualizar la Matriz de peligros según la normatividad									X											
8	Verificación de la actualización de la matriz de peligros por parte del jefe inmediato										X										
9	Revisar la Matriz Legal												X								
10	Apoyar en los cambios de matrices de acuerdo a las indicaciones y aceptación del jefe inmediato															X					
11	Entrega y correcciones finales de todo lo realizado en la práctica laboral																		X		X
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		SEMANA 1 Y 2		SEMANA 3 Y 4		SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12	
Actividades programadas por semana(s)		1		2		1		1		1		2		1		1		1		1	
Actividades Ejecutadas por semana(s)		1		2		1		1		1		2		1		1		1		1	
%Cumplimiento Meta por semanas		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
PRACTICANTE		NOMBRE: DAYHAN MELISSA ARCHBOLD VALLEJO																			
		FIRMA: 																			
JEFE INMEDIATO		NOMBRE: FABIO MOJICA SANCHEZ																			
		FIRMA: 																			

Tabla 42. Plan de trabajo Actualizado. Fuente: Autor

10.6 Plan de Mejoramiento

10.6.1 Programa de Mejoramiento.

ESTRATEGIA	ACCIÓN	INICIO	FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	EVALUADOR/SUPERVISOR
Organización de información digital	1. Organizar por carpetas los documentos relacionados con el SG-SST.	1-feb	5-feb	Practicante y HSE	Médico Laboral
	2. Eliminar las carpetas creadas sin información.				
	3. Eliminación de réplicas o documentos desactualizados.				
Entrega de formatos de inspecciones por sedes	1. inspeccionar todas las sedes los extintores, gabinetes, camillas y botiquines.	15-mar	29-mar	Practicante	HSE / Medico laboral
	2. Verificar y reportar las inexistencias y estado de los elementos según el formato establecido por parte de la Unimeta.				
Propuesta de creación de formato de gabinetes por pisos de cada sede	1. Modificar las columnas de inspección por mes a pisos, ya que en algunas sedes se encuentran gabinetes en más de un piso.	25-mar	28-mar	Practicante	HSE / Medico laboral
	2. Colocar en el formato el tipo y la capacidad del extintor como dato constante.				
	3. Después de realizar la modificación, dejar el formato original.				
Entrega de Matriz de Peligros Actualizada	1. Revisar e interpretar la norma GTC-45 2012.	5-abr	16-abr	Practicante	HSE / Medico laboral
	2. Revisar la Matriz de peligros actual y actualizarla de acuerdo a la norma.				
Entrega de Matriz Legal revisada	1. Revisar la Matriz Legal de acuerdo a la normatividad y Organizarla si se requiere	19-abr	30-abr	Practicante	HSE / Medico laboral

Tabla 43. Plan de Mejoramiento. Fuente: Autor.

10.6.2 Producto realizado del Plan de Mejoramiento.

10.6.2.1 Organización de Información Digital.





Figura 13. Primer Producto Entregado. Fuente: Autor

10.6.2.2 Entrega de formatos de inspecciones por sedes.




Figura 14. Evidencia de entrega de formatos de inspecciones actualizados. Fuente: Autor.

10.6.2.3 Propuesta de nuevo formato de gabinetes por piso de cada sede.

Código: PD-7310-13-F04		Dependencia Generadora: Sección de seguridad y salud en el trabajo		Versión 2		Página 1 de 1		F. Vigencia 11-06-2016					
Sede:				Dependencia:				Gabinete: N*					
CRITERIOS DE EVALUACIÓN													
Marque con una X la opción (C = Cumple , N/C = No Cumple).													
TIPO DE EXTINTOR:	CAPACIDAD: _____ LIBRAS			DIMENSIONES DE LA MANGUERA:						FECHA DE CARGUE:			
INSPECCIÓN MENSUAL / RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE
HERRAMIENTAS CONTRA INCENDIOS	C	N/C											
BOQUILLA DE CHORRO NEBLINA													
HACHA PICO EN ACERO													
LLAVE SPANNER DOBLE SERVICIO													
ESTADO FISICO DEL GABINETE													
MANGUERA													
SERIALIZACIÓN													
HERRAJES CONTRA INCENDIO													
ACOPLE PARA MANGUERA													
EXTINTOR ABC													
VÁLVULA ANGULA TIPO GLOBO													
ASEO GENERAL													
FECHA DE ÚLTIMA PRUEBA													
ACCESO A GABINETE													
OBSERVACIONES:													

Figura 15. Formato General Realizado por la Unimeta. Fuente: Unimeta

		FORMATO " INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIO "																						
Código:	Dependencia Generadora:	Versión				pagina 1 de 1				F.vigente														
Sede: Pantano de Vargas												Dependencia:												
Marque con una X la opción (C= Cumple , N/C = No Cumple).																								
TIPO DE EXTINTOR: ABC		CAPACIDAD: <u>10</u> LIBRAS																						
INSPECCIÓN POR PISOS / RESPONSABLE	PISO 1		RESPONSABLE	PISO 2		RESPONSABLE	PISO 3		RESPONSABLE	PISO 4		RESPONSABLE	PISO 5		RESPONSABLE	PISO 6		RESPONSABLE	PISO 7		RESPONSABLE	PISO #	RESPONSABLE	
	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA	C	N/C	FIRMA
HERRAMIENTAS CONTRA INCENDIOS	X			X			X			X			X			X			X					
BOQUILLA DE CHORRO	X			X			X			X			X			X			X					
HACHA PICO EN ACERO	X			X			X			X			X			X			X					
LLAVE SPANNER DOBLE	X			X			X			X			X			X			X					
ESTADO FISICO DEL		R			R			R						R						R				
MANGUERA	X			X			X			X			X			X			X					
SEÑALIZACIÓN	X			X			X			X			X			X			X			X		
HERRAJES CONTRA	X			X			X			X			X			X			X					
ACOPLE PARA	X			X			X			X			X			X			X					
EXTINTOR ABC	X			X			X			X			X			X			X					
VÁLVULA ANGULA TIPO	X			X			X			X			X			X			X					
ASEO GENERAL		R			R			R						R						R				
FECHA DE ÚLTIMA																								
ACCESO A GABINETE	X			X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES: El único lugar de la sede que falta por gabinete es el Sotano, en general estan en buen estado, sin embargo hay que tener en cuenta que los gabinetes de los pisos 1 y 2 hay que realizarles un aseo general y el gabinete del piso 7 hay que colocarle señalización.

Figura 16. Producto Propuesto, Nuevo Formato Modificado del general. Fuente: Unimeta.

10.6.2.4 Entrega de Matriz de Peligros Actualizada.

MATRIZ DE PELIGROS - ACTUALIZADA



Melissa Archbold Vallejo <meliaarchboldvallejo@gmail.com>
para sistemadegestionsst

mié, 28 abr 12:21 (hace 9 días) ☆

Buenas Tardes, Adjunto envío la matriz de peligros actualizada.

Cordialmente,

Dayhan Melissa Archbold V
Practicante en SG-SST



Figura 17. Entrega de Matriz de peligros actualizada. Fuente: Autor.

10.6.2.4 Entrega de Matriz Legal revisada.

actualización de la Matriz legal



DAYHAN MELISSA ARCHBOLD VALLEJO <dayhan.archbold@academia.unimeta.edu.co>
para sistemadegestionist

jue, 6 may 10:29 (hace 1 día)

Buenos días, Cordial saludo

A continuación envío la matriz legal mejor ordenada y organizada.

Cordialmente,
Dayhan M. Archbold V.
Practicante



Figura 18. Entrega de Matriz legal revisada. Fuente: Autor.

11. Evidencias Totales

11.1 Evidencia de Exámenes Archivados




Figura 19. Organización de Exámenes. Fuente: Autor




Figura 20. Exámenes Archivados en Carpetas Blancas. Fuente: Autor.

11.2 Evidencias de las inspecciones

11.2.1 Sede Raúl y Lucía.




Figura 21. Primer piso. Fuente: Autor.



Figura 22. Segundo piso. Fuente: Autor



Figura 23. Tercer Piso. Fuente: Autor.



Figura 24. Cuarto Piso. Fuente: Autor.



Figura 25. Quinto piso. Fuente: Autor.



Figura 26. Sexto Piso. Fuente: Autor.



Figura 27. Sótano. Fuente: Autor.



Figura 28. Terraza. Fuente: Autor.

11.2.2 Centro.



Figura 29. Primer Piso. Fuente: Autor.



Figura 30. Segundo Piso. Fuente: Autor.



Figura 31. Tercer Piso. Fuente: Autor.



Figura 32. Cuarto Piso. Fuente: Autor.



Figura 33. Quinto Piso. Fuente: Autor.




Figura 34. Sexto y Séptimo Piso. Fuente: Autor.



Figura 35. Sótano. Fuente: Autor.

11.2.3 Bienestar Universitario.




Figura 36. Primer Piso. Fuente: Autor.




Figura 37. Segundo y Tercer Piso. Fuente: Autor.



Figura 38. Cuarto y Quinto Piso. Fuente: Autor.

11.2.4 Pantano de Vargas.



Figura 39. Primer Piso. Fuente: Autor.



Figura 40. Segundo Piso. Fuente: Autor.



Figura 41. Tercer Piso. Fuente: Autor.



Figura 42. Cuarto Piso. Fuente: Autor.



Figura 43. Quinto Piso. Fuente: Autor.



Figura 44. Sexto Piso. Fuente: Autor.



Figura 45. Séptimo Piso. Fuente: Autor.



Figura 46. Sótano de Pantano. Fuente: Autor.

11.2.5 Arquitectura.




Figura 47. Primer Piso. Fuente: Autor.



Figura 48. Segundo Piso. Fuente: Autor.



Figura 49. Tercer Piso. Fuente: Autor.



Figura 50. Cuarto Piso. Fuente: Autor.

11.2.6 Centro de Idiomas.




Figura 51. Primer Piso Centro de Idiomas. Fuente: Autor.

11.2.7 Henry.



Figura 52. Primer Piso Henry. Fuente: Autor.



Figura 53. Segundo Piso. Fuente: Autor.

11.2.8 Casa Nueva.




Figura 54. Casa nueva. Fuente: Autor.

11.2.9 Biblioteca.



Figura 55. Sede Biblioteca. Fuente: Autor.

11.2.10 Ingenierías.





Figura 56. Ingenierías. Fuente: Autor.

11.2.11 Virgilio.



Figura 57. Sede Virgilio. Fuente: Autor.

11.2.12 Carlina.



Figura 58. Carlina. Fuente: Autor.

11.2.12 Paraninfo.



Figura 59. Paraninfo. Fuente: Autor.

12. Certificación de terminación de la práctica

Villavicencio, Mayo 15 de 2021

Señores:

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META

Ing. Maritza Benitez Oviedo

Decana escuela de ingenierías

Asunto: CULMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL
(REALIZACIÓN)


Estimada Ingeniera:

Por medio de la presente se comunica que la Corporación universitaria del Meta Nit.

892.099.267-1 da constancia que Dayhan Melissa Archbold Vallejo, identificada con cedula de ciudadanía 1.010.123.551 de Providencia-Islands, inscrito en el programa de ingeniería industrial, culmino a cabalidad y satisfactoriamente las prácticas empresariales en modalidad de realización en el área de seguridad y salud en el trabajo.

El medico laboral FABIO MOJICA SANCHEZ identificado con cedula de ciudadanía 79844885 fue el encargado de verificar y dar cumplimiento a este proceso.

Agradecemos de antemano su atención.



Fabio Mojica Sánchez

Medico laboral

13. conclusiones

Durante el proceso de la práctica laboral en el área del SG-SST, se logró:

- ❖ Realizar la actualización de Matrices de SG-SST.
- ❖ Organización y archivo de historias clínicas ocupacionales de los trabajadores.
- ❖ Suministrar productos faltantes o vencidos en botiquines, cambiar los extintores vencidos de todas las sedes y organizarlos según el formato establecido por parte de la universidad, y la actualización de la información en los formatos del estado físico de Gabinetes y camillas.
- ❖ Organizar la información Magnética del SG-SST por carpetas.
- ❖ Realizar una propuesta de formato de gabinetes por pisos en cada sede.

Además, se logró cumplir con todos los objetivos establecidos a nivel personal y profesional, tales como; Desarrollo de habilidades frente a las practicas realizadas en materia de seguridad y salud en el trabajo, aumentar el conocimiento frente a los procesos y actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, obtención de experiencia profesional gracias a las directrices del jefe inmediato y compañera de trabajo y la adquisición de buenas relaciones a nivel personal.

14. Recomendaciones

Se logró realizar todo lo planteado en el plan de trabajo establecido, lo único a tener en cuenta para el siguiente periodo sería mejorar la matriz de peligros organizándola por sedes específicamente para una mejor comprensión por parte de los colaboradores y actualizarla cada vez que se identifique un nuevo peligro en las sedes de la universidad.

15. bibliografía

- ❖ Bing.com (2021) Norma GTC 45 2012 - Bing:

<https://www.bing.com/search?q=norma+gtc+45+2012&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=norma+gtc+45+2012&sc=0-17&sk=&cvid=AF007ACD19B74275BC7998E928E6962C>

- ❖ Bing.com (2021) decreto 1072 de 2015 – Bing:

<https://www.bing.com/search?q=decreto+1072+de+2015&qs=AS&pq=decreto+&sc=8-8&cvid=B1911E449E1540279780F38E63AEB6F7&FORM=QBRE&sp=1>