

Ficha técnica N.º APS-VS-009-2024-1

Consultorio del ejercicio profesional de arquitectura “CEPARQ”
Actividades de Apropiación Social del Conocimiento

Programa de Pequeñas Intervenciones de Vivienda Saludable. – Intervención N°5 – Una cocina para Marlén. Barrio Charrascal.

Arq. Jefferson Esteban Quiñones Bustos

Profesor Tiempo Completo Dedicación Exclusiva
Programa de Arquitectura - Corporación Universitaria del Meta

Arq. Paola Andrea Giraldo Cuellar

Profesor Tiempo Completo Periodo Académico
Programa de Arquitectura - Corporación Universitaria del Meta

Daniel Stiven Quiñonez Mahecha – Ángel Leonardo Fraile Méndez

Nota

Esta ficha contiene una síntesis de un ejercicio académico en el marco de las actividades de proyección social desarrolladas en la asignatura “Consultorio profesional de Arquitectura - CEPARQ”.

Cualquier inquietud respecto a este documento debe ser remitida al correo electrónico

ceparq@unimeta.edu.co

Villavicencio, mayo de 2021

Ficha técnica N.º APS-VS-009-2024-1
Consultorio del ejercicio profesional de arquitectura “CEPARQ”
 Actividades de apropiación social del conocimiento

A. Información general.

Nombre de la actividad:	PROGRAMA DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES DE VIVIENDA SALUDABLE. –INTERVENCIÓN N°5– UNA COCINA PARA MARLÉN. BARRIO CHARRASCAL.
Proyecto de investigación:	Observatorio Territorios Vividos – Fase II.
Autores:	Arq. Jefferson Esteban Quiñones Bustos. Arq. Paola Andrea Giraldo Cuellar.
Coautores:	Ángel Leonardo Fraile Méndez Daniel Stiven Quiñonez Mahecha.
Periodo académico:	2024-1.
Beneficiario:	Comunidad del barrio Charrascal.

B. Comunicación y difusión del proyecto.

El proyecto se difundirá a través del Repositorio de la Corporación Universitaria del Meta, específicamente en la comunidad ABA. Arquitectura – ABAF. CEPARQ.

<https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/1172>

C. Localización de la actividad.

Departamento:	Ciudad:	Barrio o territorio:
Meta.	Villavicencio.	Charrascal.

Figura 1.

Fotografía satelital de Villavicencio.



Tomada de: Google Earth Pro.

D. Palabras clave que definen del proyecto.

Apropiación social, intervención, mejoramiento, comunidad, participación.

E. Resumen.

Esta ficha presenta de manera sintética el desarrollo del proyecto "una cocina para Marlén" en el barrio Charrascal de Villavicencio, Meta. El proyecto inició con la identificación del problema: un mesón en estado precario. A partir de ahí, se describen las diferentes fases del proyecto, desde su planificación e inicio, hasta su ejecución. Finalmente, se incluyen las inspecciones y mejoras realizadas para asegurar la calidad y funcionalidad de la nueva cocina.

F. Objetivos.

Objetivo general:	Mejorar las condiciones de la cocina de Marlen en el barrio Charrascal de Villavicencio, Meta, mediante la renovación y adecuación del mesón, contribuyendo así a una mejor calidad de vida y seguridad en el hogar.
Objetivos específicos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar una evaluación detallada de las condiciones del mesón y los elementos asociados para identificar las necesidades específicas de renovación. 2. Identificar el tipo de intervención a realizar, así como tiempo de ejecución y materiales requeridos para la intervención. 3. Garantizar un espacio óptimo para la satisfacción y confort de una vivienda saludable.

G. Problema o necesidad de base.

La problemática de la vivienda se enfoca en las condiciones precarias de la cocina de una familia en particular. La situación más urgente es el estado del mesón de la cocina, que está a punto de colapsar, representando un riesgo significativo para la seguridad de los habitantes. Además, el estado general de la cocina es extremadamente deficiente, con instalaciones desgastadas y estructuras comprometidas, lo que dificulta el día a día de la familia y afecta su calidad de vida. La necesidad de intervención es urgente, ya que una cocina en malas condiciones no solo pone en peligro la integridad física de los residentes, sino que también impide el desarrollo de actividades esenciales como la preparación de alimentos. Es fundamental realizar reparaciones urgentes y mejoras en esta área de la vivienda para garantizar un entorno seguro y funcional para la familia.

H. Método.

La actividad en términos generales fueron estructuradas en cuatro fases:	
Fase 1	Inspección Inicial: para evaluar detalladamente el estado actual de la cocina, enfocándose en la estabilidad del mesón y la seguridad de las instalaciones determinando así las áreas que requieren intervención urgente.
Fase 2	Desmontaje Seguro: asegurándose de evitar accidentes, eliminando todos los escombros generados por la demolición del mesón y preparando el área para las nuevas instalaciones.
Fase 3	Instalación: del nuevo mesón de cocina, utilizando materiales duraderos y adecuados para el uso diario. Además, realización de las mejoras necesarias en otras áreas, reparación de pisos, paredes, plomería y electricidad, puntos hidráulicos asegurando que todo esté en conformidad con los estándares de seguridad.
Fase 4	Inspección Final: completa de la cocina para asegurar que todas las mejoras se han realizado adecuadamente y que no existen problemas pendientes. Obtención de la opinión de los residentes para asegurarse de que todas sus necesidades fueron cubiertas.

I. Visitas de trabajo en contexto.


Primera visita 09/04/24	Este primer acercamiento fue una visita realizada a la casa de la señora Marlén para la identificación de la problemática que tenía en su hogar y a partir de esto poder generar una propuesta.
	<p>Figura 2. Visita a la casa de las señora Marlen.</p> 



J. Productos obtenidos.

Servicio	Barrio, sector o territorio	N.º de estudiantes vinculados	Tipo de productos.								N.º de productos	Certificación APS			
			DI: Documento de investigación	FT: Ficha técnica	PA: Proyecto arquitectónico	C: Portafolio	C: Cartilla	P: Panel	PO: Poster	M: Mapa		V: Video	IF: Informe final	Sí	No
Vivienda Saludable	Charrascal	2		1	1					1		1	4	x	

K. Evidencias de los productos obtenidos.




Este documento se constituye como un informe de soporte para las actividades que se llevan a cabo en los territorios, incluye elementos de soporte teórico y metodológicos; además de estrategias de participación en el territorio.

Figura 6.
Propuesta arquitectónica.

Proyecto
arquitectónico
(1)

CASA CHARRASCAL

CONDICIONES ACTUALES



PROPUESTA



El poster además de ser un elemento de divulgación de las actividades realizadas desde el Observatorio y el proyecto OTV complementa el repositorio gráfico de CEPARQ.

Figura 7.
Poster final intervención de vivienda – proyecto de cocina.

Poster
(1)



El video se presenta como aquella evidencia que de manera audiovisual da cuenta del proceso que realizan los estudiantes del consultorio con las comunidades —Charrascal—. En este se registran las diferentes actividades y, en la mayoría de los casos, los testimonios de algunos miembros de la comunidad.

Figura 8. Video síntesis del proyecto.

Video
(1)



L. Observaciones.

Este informe es resultado de una serie de actividades de Proyección Social y Apropiación Social del Conocimiento que se desarrollan como parte del **ejercicio académico** del Consultorio del Ejercicio Profesional de la Arquitectura CEPARQ de la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA. Tanto esta actividad, como su documentación está sujeta a ajustes, modificaciones y constante mejora.

Esta información debe ser empleada únicamente con fines académicos o educativos, en caso de que sea utilizada es importante reconocer los derechos de los autores y procurar incluir el link que redirija al repositorio de UNIMETA y, particularmente, a la comunidad ABA. Arquitectura – ABAF. CEPARQ en la que se encuentra almacenado este informe.

El informe original, se firma a los 25 días del mes de mayo del año 2024 en el marco del evento científico denominado V Encuentro de Experiencias en Comunidad CEPARQ en la Ciudad de Villavicencio

Revisó:

Arq. Jefferson Esteban Quiñones Bustos
 PTCDE – Coordinación CEPARQ

Aprobó:

Arq. Melva Irene Díaz Díaz
 Decana de la Facultad de Arquitectura

Vo. Bo.

Vo. Bo.